

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	PROVICONSA S.A. DE C.V.
OBRA :	SUPERVISION ESCOLAR ORIENTE	REG. FED. CAUS:	PRO120413C50
UBICACION :	HUAMANTLA, HUAMANTLA	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019
CONTRATO No.:	BAPOT-29-051-2019		
INICIACION PROGRAMADA:	28/10/2019		
TERMINACION PROGRAMADA:	15/11/2019		
FECHA INICIO REAL:	28/10/2019		
FECHA TERMINO REAL:	15/11/19		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2041592		\$14,114.88

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION DE TECHUMBRE TRIDILOSA


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	28/10/2019 AL 15/11/2019	\$141,148.80	\$141,148.80
ESTIMACION 1 (UNO) FINIQ.	28/10/2019 AL 15/11/2019	\$141,148.80	\$141,148.80
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$141,148.80	\$141,148.80
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$141,148.80	\$141,148.80

OPERADC

RECIBE:
FIRMA: 
NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIERREZ HERNANDEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA :
FIRMA: 
EMPRESA: PROVICONSA S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: ESTELA PAIZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SUPERVISION ESCOLAR ORIENTE	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-051-2019		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SUPERVISION ESCOLAR ORIENTE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ADG00060		
LOCALIDAD:	HUAMANTLA	FECHA INICIACION:	28/10/2019	FECHA TERMINACIÓN:	15/11/2019
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	28/10/2019	FECHA TERMINO REAL:	15/11/19

EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION				1	
PAVIMENTO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION DE TECHUMBRE TRIDILOSA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS: 169.00 M2	CONSTRUCCION	\$ 141,148.80
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS: M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$ 141,148.80

OPERADO

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES PETENTES.

[Handwritten signature]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
 EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. IVON GARCIA PALAFOX

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SUPERVISION ESCOLAR ORIENTE

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

LIC. IVON GARCIA PALAFOX

CARGO :

DIRECTOR(A)



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MODULO REGIONAL DE SERVICIOS
 EDUCATIVOS DE HUAMANTLA


OPERADO

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SUPERVISION ESCOLAR ORIENTE
 CLAVE: 29ADG00060
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TECHUMBRE TRIDILOSA
 CONTRATO N°. BAPOT-29-051-2019
 IMPORTE: \$ 141,148.80
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. IVON GARCIA PALAFOX

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 19 DE DICIEMBRE DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					Ivonne García Palafox
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					

OPERADO



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
MODULO REGIONAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE HUAMANTLA

7