

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
OBRA :	COBACH PLANTEL NO. 18		
UBICACION :	ALTZAYANCA, ALTZAYANCA		
CONTRATO No.:	FIEIEMS-29-012-2019	REG. FED. CAUS:	OOSM750425E19
INICIACION PROGRAMADA:	21/10/2019	PROGRAMA:	FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017
TERMINACION PROGRAMADA:	19/01/2020		
FECHA INICIO REAL:	21/10/2019		
FECHA TERMINO REAL:	19/01/20		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 334,600.97
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4561-04470-1		\$334,600.97
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4561-04471-6		\$111,533.66



EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 22 DE ENERO DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "H" DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

	SE INCLUYEN	ANEXOS	
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	21/10/2019 AL 19/01/2020	\$1,115,336.55	\$1,115,336.55
ESTIMACION 1 (UNO)	21/10/2019 AL 19/11/2019	\$309,249.03	\$309,249.03
ESTIMACION 2 (DOS)	20/11/2019 AL 19/12/2019	\$408,142.50	\$408,142.50
ESTIMACION 3 (TRES) FINIQ.	20/12/2019 AL 19/01/2020	\$397,945.02	\$397,945.02
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,115,336.55	\$1,115,336.55
CARGOS AL CONTRATISTA		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,115,336.55	\$1,115,336.55

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:	_____	FIRMA:	_____
NOMBRE:	ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ	EMPRESA:	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	COBACH PLANTEL NO. 18	NUM. DE OBRA:	FIEIEMS-29-012-2019		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COBACH PLANTEL NO. 18	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ECB0018V		
LOCALIDAD:	ALTZAYANCA	FECHA INICIACION:	21/10/2019	FECHA TERMINACIÓN:	19/01/2020
MUNICIPIO:	ALTZAYANCA	FECHA INICIO REAL:	21/10/2019	FECHA TERMINO REAL:	19/01/20

EN LA LOCALIDAD DE ALTZAYANCA, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, EL DIA 22 DE ENERO DE 2020 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
	X	A	L	T	A	L
		AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	2				

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "H" DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS: 193.44 M2	CONSTRUCCION	\$	\$1,115,336.55
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS: M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$	\$1,115,336.55


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

ING. RAFAEL PEREZ VIEYRA
 COBACH PLANTEL NO. 18


QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
 COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



**Colegio de
 Bachilleres
 Tlaxcala**
 PLANTEL 18
 ATLZAYANCA

RECIBE POR LA ESCUELA :

ING. RAFAEL PEREZ VIEYRA

DIRECTOR(A)

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

LIC. ISELA SUAREZ FLORES

CARGO :

**SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION
 DE PLANEACION
 Y EVALUACION**




EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: COBACH PLANTEL NO. 18
 CLAVE: 29ECB0018V
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "H" DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°. FIEIEMS-29-012-2019
 IMPORTE: \$ 1,115,336.55
 NOMBRE DEL DIRECTOR: ING. RAFAEL PEREZ VIEYRA
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22 DE ENERO DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERÁMICO)	10			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTAS	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



**Colegio de
Bachilleres
Tlaxcala**
PLANTEL 18
ATLTZAYANCA

