

045

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| ENTIDAD FEDERATIVA: | TLAXCALA | CONTRATISTA : | OSVALDO BECERRIL ROJAS |
| OBRA : | JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI | | |
| UBICACION : | SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMECAN. | | |
| CONTRATO No.: | BALPGO-29-028-2020 | REG. FED. CAUS: | DICH6407142G6 |
| INICIACION PROGRAMADA: | 05 DE OCTUBRE DE 2020 | PROGRAMA: | RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020. |
| TERMINACION PROGRAMADA: | 27 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| FECHA INICIO REAL: | 05 DE OCTUBRE DE 2020 | | |
| FECHA TERMINO REAL: | 27 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: | 0 DÍAS NATURALES | IMPORTE SANCIÓN | \$ 0.00 |
| COMPañIA AFIANZADORA: | OSVALDO BECERRIL ROJAS | IMPORTE ANTICIPO : | \$ 0.00 |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | N/A | | \$0.00 |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | S/N | | \$1,258.28 |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 18 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS


| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| MONTO CONTRATO | | \$12,582.76 | \$12,582.76 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO) | 05/10/2020 AL 27/12/2020 | \$12,582.76 | \$12,582.76 |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | \$12,582.76 | \$12,582.76 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | 2020 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SUMAS IGUALES. | | \$12,582.76 | \$12,582.76 |

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

R E C I B E :

FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: 
EMPRESA: OSVALDO BECERRIL ROJAS
NOMBRE Y CARGO: C. OSVALDO BECERRIL ROJAS REPRESENTANTE LEGAL

0249

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| OBRA: | JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI | NUM. DE OBRA: | BALPGO-29-028-2020 | | |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DJN0265T | | |
| LOCALIDAD: | SAN BENITO XALTOCAN | FECHA INICIACION: | 05 DE OCTUBRE DE 2020 | FECHA TERMINACIÓN: | 27 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| MUNICIPIO: | YAUHQUEMECAN | FECHA INICIO REAL: | 05 DE OCTUBRE DE 2020 | FECHA TERMINO REAL: | 27 DE DICIEMBRE DE 2020 |

EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO XALTOCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 18 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

| |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

| A AULA | L LABORATORIO | T TALLER | A ANEXO | L SANITARIOS |
|-----------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| | | | | X |

ALIAS EDUCATIVOS:

EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

| | | | | | |
|---------------|------|----|----------------|----|-------------|
| EDIFICIOS: | 1.70 | M2 | CONSTRUCCION | \$ | \$12,582.76 |
| PAVIMENTOS: | | M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ | |
| OTROS : | | M2 | OTROS : | \$ | |
| SUP. TERRENO: | | M2 | TOTAL: | \$ | \$12,582.76 |


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

EMMA SILVANA MARTÍNEZ VÁSQUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI


| | | | |
|----------------|----------------------|---|-----|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION | % | |
| | 1.2.- OBRA EXTERIOR | % | |
| 2.- MOBILIARIO | 1.3.- REP. GENERALES | % | 100 |
| | | % | |
| 3.- EQUIPO | | % | |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**




RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :


EMMA SILVANA MARTÍNEZ VÁSQUEZ

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI.

U.S.E.T.
JARDIN DE NIÑOS
"TELPOCHCALLI"
299JH0285T
COL. EL LINDERO
YAUHQUEMECAN, TLAX.

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipales
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020



0251

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

048

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI

CLAVE: 29DJN0265T

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS

CONTRATO N°: BALPGO-29-028-2020

IMPORTE: \$12,582.76

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): EMMA SILVANA MARTÍNEZ VÁSQUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 18 DE ENERO DE 2021

| N° | CONCEPTO | EVALUACION (DE 6 A 10) | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | APLANADOS | 10 | X | | |
| 2.- | PINTURA VINILICA | 10 | X | | |
| 3.- | PINTURA ESMALTE | N/A | | | |
| 4.- | PISO (CERAMICO) | 10 | X | | |
| 5.- | PLAFONES | 10 | X | | |
| 6.- | IMPERMEABILIZACION | N/A | | | |
| 7.- | CANCELERIA | 10 | X | | |
| - | PUERTA (S) | 10 | X | | |
| 9.- | CERRADURAS | 10 | X | | |
| 10.- | HERRERIA | N/A | | | |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles) | N/A | | | |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA | N/A | | | |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS | 10 | X | | |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | 10 | X | | |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | 10 | X | | |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA | N/A | | | |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA | N/A | | | |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT. | N/A | | | |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS | N/A | | | |
| 20.- | INSTALACION DE GAS | N/A | | | |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES | N/A | | | |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR | N/A | | | |
| 23.- | CISTERNA | N/A | | | |
| 24.- | CERCADO Y PORTON | N/A | | | |
| 5.- | BOMBAS DE AGUA | N/A | | | |

"Operado con Fondo de Aportación
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020



U.S.E.T.
JARDIN DE NIÑOS
"TELPOCHCALLI"
290 JUNGUECÁN
CGL. EL LLANO
YAUQUÉMÉCAN, TLAX.

Emma Silvana Martínez Vásquez
EMMA SILVANA MARTÍNEZ VÁSQUEZ

[Handwritten signature]

0252

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

JEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI
 CCT: 29DJN0265T
 FECHA DE EVALUACION: _____
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____ DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ROBERTO PEREZ
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-028-2020
 IMPORTE: \$12,582.76

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

| N° | CONCEPTO | EVALUACION (DE 1 A 10) | ESTADO | | COMENTARIOS |
|------|--|---------------------------|--------|------|--|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON) | 10 | X | | |
| 2.- | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES) | N/A | | | |
| 3.- | PISO (CERAMICO) | 10 | X | | |
| | IMPERMEABILIZACIÓN | N/A | | | |
| 5.- | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS) | 10 | X | | |
| 6.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.) | 10 | X | | |
| 7.- | INSTALACION HIDRAULICA | N/A | | | |
| 8.- | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | N/A | | | "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica" |
| 9.- | INSTALACION DE GAS | N/A | | | |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES | N/A | | | 2020 |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE) | N/A | | | |
| 12.- | CISTERNA | N/A | | | |
| 13.- | CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO. | N/A | | | |
| 14.- | BOMBAS DE AGUA | N/A | | | |

 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
 ENCUESTADOR

 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO