

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ARQ. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ
OBRA :	EDIFICIO "A, B " REHABILITACIÓN	REG. FED. CAUS:	HEJC940318LK1
UBICACION :	ALVARO OBREGON , ESPAÑITA	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
CONTRATO No.:	BALPGO-29-038-2020		
INICIACION PROGRAMADA:	12/10/2020	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	27/12/2020	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 215,693.34
FECHA INICIO REAL:	12/10/2020		
FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASERTA S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-12283-0		\$215,693.34
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-12284-7		\$71,897.78

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 12 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B " REHABILITACIÓN


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

EN SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	12/10/2020 AL 27/12/2020	\$718,977.81	\$718,977.81
ESTIMACION 1	12/10/2020 AL 03/11/2020	\$257,330.68	\$257,330.68
ESTIMACION 2	04/11/2020 AL 24/11/2020	\$196,758.06	\$196,758.06
ESTIMACION 3	25/11/2020 AL 12/12/2020	\$154,720.80	\$154,720.80
ESTIMACION 4 N4, FINIQUITO.	13/12/2020 AL 27/12/2020	\$110,168.27	\$110,168.27
"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$718,977.81	\$718,977.81
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$718,977.81	\$718,977.81

2020

RECIBE:		ENTREGA:	<b>JOCA</b>
MA:		FIRMA:	Ingeniería & Arquitectura
NOMBRE:	INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ	EMPRESA:	ARQ. Carlos Alberto Hernández Jiménez
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.	NOMBRE Y CARGO:	Av. Independencia no 10 Sta. Justina Ecatepec Tlaxcala C.P 90123 RPC. HEJC940318LK1 Cel: 246 267 12 00 carlos@joconline.com ARQ. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ JIMENEZ
			REPRESENTANTE LEGAL







# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO  
EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

125

**PROFESORA LISBETH PÉREZ PÉREZ** QUE RECIBE A NOMBRE DEL  
**PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<b>100</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

**INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ**

NOMBRE:

**PROFESORA LISBETH PÉREZ PÉREZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

CARGO :

**DIRECTORA**

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

775





# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

126

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

CLAVE: 29DPR0438K

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B" REHABILITACION

CONTRATO N°: BALPGO-29-038-2020

IMPORTE: \$718,997.81

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFESORA LISBETH PÉREZ PÉREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 12 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

776

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

CCT: 29DPR0438K

FECHA DE EVALUACION: 12 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: PROFESORA LISBETH PÉREZ PÉREZ

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A, B" REHABILITACIÓN

NO. DE CONTRATO: BALPGO-29-038-2020


IMPORTE: \$718,977.81

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación de 1 al 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA( PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO