

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : REHABILITACIÓN ELECTRICA EDIFICIO "A, B,C,D,G " Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR
 UBICACION : SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN
 CONTRATO No.: BALPGO-29-041-2020
 INICIACION PROGRAMADA: 12/10/2020
 TERMINACION PROGRAMADA: 27/12/2020
 FECHA INICIO REAL: 12/10/2020
 FECHA TERMINO REAL: 24/12/2020
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2479044
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2479043

CONTRATISTA : EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V., ARQ.
SERGIO CRUZ CASTAÑON

REG. FED. CAUS: ESK120504IEA
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 209,908.90
 \$209,908.90
 \$69,969.63

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 14 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN ELECTRICA EDIFICIO "A, B,C,D,G " Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	12/10/2020 AL 27/12/2020	\$699,696.32	\$699,696.32
ESTIMACION 1	12/10/2020 AL 04/12/2020	\$625,883.12	\$625,883.12
ESTIMACION 2	05/12/2020 AL 24/12/2020	\$73,813.19	\$73,813.19
			\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$699,696.31	\$699,696.31
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$699,696.32	\$699,696.32


"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

RECIBE:

RMA: 
 NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: 
 EMPRESA: EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: ARQ. SERGIO CRUZ CASTAÑON,
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EDIFICIO "A, B,C,D,G " Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-041-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA No. 27 LEONARDA GÓMEZ BLANCO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0027U		
LOCALIDAD:	SANTIAGO CUAULA	FECHA INICIACION:	12/10/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:	CALPULALPAN	FECHA INICIO REAL:	12/10/2020	FECHA TERMINO REAL:	24/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, EL DIA 14 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
REMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN ELECTRICA EDIFICIO "A, B,C,D,G " Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	699,696.31
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	699,696.31

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.


SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

¿LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

00487



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. REGINA HERNÁNDEZ ÁNGULO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

041

SECUNDARIA TECNICA No. 27 LEONARDA GÓMEZ BLANCO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :


INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

**U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 27
LIC. REGINA HERNÁNDEZ ÁNGULO**

CARGO :

**BLANCO
29DST0027U
CUAULA, TLAX
DIRECTORA**

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

00483

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No 27 LEONARDA GOMEZ BLANCO

CLAVE: 29DST0027U

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO "A, B, C, D, G" Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR.

CONTRATO N°: BALPGO-29-041-2020

IMPORTE: \$699,696.31


NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. REGINA HERNANDEZ ANGULO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS	10			
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

*"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"*

2020



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 27
PROFA. LEONARDA GOMEZ
BLANCO
29DST0027U
CUAULA, TLAX.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00480

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No. 27 LEONARDA GÓMEZ BLANCO

CCT: 29DST0027U

FECHA DE EVALUACION: 14 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: LIC. REGINA HERNÁNDEZ ÁNGULO

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ELECTRICA EDIFICIO "A, B,C,D,G " Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR


NO. DE CONTRATO: BALPGO-29-041-2020

IMPORTE: 699696.3

La siguiente evaluación se debe en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación de 1 al 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)	10			
4.-	IMPERMEABILIZACION				
5.-	CANCELERIA(PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS	10			
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2020


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR


U.S.E.T. Regina Hernández A.
ESC. SEC. TEC. No. 27 LEONARDA GÓMEZ BLANCO
29DST0027U
CUAULA, TLAX.
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

00430