

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V., ARQ. SERGIO CRUZ CASTAÑÓN
OBRA :	EDIFICIO "A,B,E,G" REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR.	REG. FED. CAUS:	ESK120504IEA
UBICACION :	SANTA JUSTINA ECATEPEC , IXTACUIXTLA	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
CONTRATO No.:	BALPGO-29-042-2020	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	12/10/2020	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 57,268.23
TERMINACION PROGRAMADA:	27/12/2020		\$57,268.23
FECHA INICIO REAL:	12/10/2020		\$19,089.41
FECHA TERMINO REAL:	24/12/2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2479046		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2479045		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,B,E,G" REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.



R SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE 3 REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTTO CONTRATO	12/10/2020 AL 27/12/2020	\$190,894.10	\$190,894.10
ESTIMACION 1	12/10/2020 AL 04/12/2020	\$167,033.63	\$167,033.63
ESTIMACION 2	05/12/2020 AL 24/12/2020	\$23,854.99	\$23,854.99
			\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$190,888.62	\$190,888.62
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$5.48	\$5.48
SUMAS IGUALES.		\$190,894.10	\$190,894.10

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ	EMPRESA: EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V.
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.	NOMBRE Y CARGO: ARQ. SERGIO CRUZ CASTAÑÓN REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

**CONSTRUIMOS 20
JUNTOS 20**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A,B,E,G" REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR.	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-042-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SEC. GENENERAL IGNACIO RAMIREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0011A		
LOCALIDAD:	SANTA JUSTINA ECATEPEC	FECHA INICIACION:	12/10/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA	FECHA INICIO REAL:	12/10/2020	FECHA TERMINO REAL:	24/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUSTINA ECATEPEC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA, EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
x				

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A,B,E,G" REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	\$190,888.62
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signatures and marks]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. EMILIO RODRIGUEZ FLORES

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SEC. GENENERAL IGNACIO RAMIREZ


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :


INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE:

LIC. EMILIO RODRIGUEZ FLORES

CARGO :

DIRECTOR



U. S. E. T.
ESC. SEC. GRAL.
"IGNACIO RAMIREZ"
CLAVE: 29DES0011A
ECATEPEC, TLAX.

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. GENERAL IGNACIO RAMIREZ

CLAVE: 29DES0011A

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, E, G" REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPGO-29-042-2020

IMPORTE: \$190,888.62

NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. EMILIO RODRIGUEZ FLORES

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

Emilio Rodriguez F
[Handwritten Signature]



U. S. E. T.
ESC. SEC. GRAL.
"IGNACIO RAMIREZ"
CLAVE: 29DES0011A
ECATEPEC, TLAX.

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. GENENERAL IGNACIO RAMIREZ

CCT: 29DES0011A

FECHA DE EVALUACION: 15 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: LIC. EMILIO RODRIGUEZ FLORES

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A,B,E,G" REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR.

NO. DE CONTRATO: BALPGO-29-042-2020


IMPORTE: 190888.62

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación de 1 al 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA(PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
9.-	INSTALACION DE GAS				2020
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

U. B. E. T.
ESC. SEC. GRAL.
IGNACIO RAMIREZ
CLAVE: 29DES0011A
ECATEPEC, TLAX.


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO