

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ
OBRA :	EDIFICIO "A,D,E,F,G" REHABILITACIÓN GENERAL, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR.		
UBICACION :	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-045-2020	REG. FED. CAUS:	PIHC7110168N7
INICIACION PROGRAMADA:	12/10/2020	PROGRAMA:	RAMO 33,FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
TERMINACION PROGRAMADA:	27/12/2020		
FECHA INICIO REAL:	12/10/2020		
FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 389,420.67
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2481172		\$389,420.67
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2481179		\$129,806.89

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,D,E,F,G" REHABILITACIÓN GENERAL, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.



OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	12/10/2020 AL 27/12/2020	\$1,298,068.91	\$1,298,068.91
ESTIMACION 1	12/10/2020 AL 12/11/2020	\$479,280.27	\$479,280.27
ESTIMACION 2	N2, FINIQUITO. 13/11/2020 AL 27/12/2020	\$818,788.64	\$818,788.64
			\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,298,068.91	\$1,298,068.91
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,298,068.91	\$1,298,068.91

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ	EMPRESA: _____
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.	NOMBRE Y CARGO: ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

1177

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A,D,E,F,G" REHABILITACIÓN GENERAL, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR.	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-045-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIM. 18 DE MARZO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0251G		
LOCALIDAD:	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	FECHA INICIACION:	12/10/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	FECHA INICIO REAL:	12/10/2020	FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, EL DÍA 15 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACIÓN					
BIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A,D,E,F,G" REHABILITACIÓN GENERAL, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

2020

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: M2	CONSTRUCCION \$ 1,298,068.91
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signatures and stamps]

1178

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:


PROFESOR JUSTINO MENESES POPOCATL QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____
PRIM. 18 DE MARZO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA : 

NOMBRE : **INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ**

CARGO : **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : 
ESC. PRIM. RUA "18 DE MARZO"
CLAVE: 29DPR0251G

NOMBRE : **CUAMANTZINGO MUÑOZ DE DOMINGO PROFESOR JUSTINO MENESES POPOCATL**

CARGO : **DIRECTORA**

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA 18 DE MARZO
 CLAVE: 29DPR0251G
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,D,E,F,G" REHABILITACION GENERAL, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BALPGO-29-045-2020
 IMPORTE: \$1,298,068.91
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFESOR JUSTINO MENESES POPOCATL
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 U.S.E.T.
 ESC. PRIM. 18 DE MARZO
 CLAVE: 29DPR0251G
 CUAMANTZINGO
 MUNOZ DE DOMINGO
 ARENAS, TLAX.
Justino Meneses P.

"Operado con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica"
 2020

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIM. 18 DE MARZO
CCT:	29DPR0251G
FECHA DE EVALUACION:	15 DE ENERO DE 2021
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	PROFESOR JUSTINO MENESES POPOCATL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A,D,E,F,G" REHABILITACIÓN GENERAL, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR.
NO. DE CONTRATO:	BALPGO-29-045-2020
IMPORTE:	1298068.91

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación de 1 al 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
5.-	CANCELERIA(PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2020
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10	✓		
14.-	BOMBAS DE AGUA				

[Handwritten Signature]
ING. CONRADO DOMINGO MUÑOZ DE DOMINGO
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR


U. S. E. T.
ESC. PRIM. RUR.
"18 DE MARZO"
CLAVE: 29
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO
MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS, TLAX.