



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ, EDIFICIO "C" AMPLIACION DE SANITARIOS	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-099-2020
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0326G
LOCALIDAD:	SAN MATEO HUEXOYUCAN	FECHA INICIACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2020
		FECHA TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
		FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO HUEXOYUCAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L SANITARIOS
OBRA NUEVA					
AMPLIACION	X				
REHABILITACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					X

SALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "C" AMPLIACION DE SANITARIOS

OBRA EXTERIOR:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

2020

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	48.20	M2	CONSTRUCCION	\$	\$406,642.53
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$406,642.53

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

HOJA 2  
NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-099-2020  
SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA LETICIA CRUZ SANCHEZ**  
**PRIMARIA BENITO JUAREZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

**INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**



FIRMA :

**U.S.E.T.**

ESC. PRIM. URB.

NOMBRE :

CLAVE :

29DPR03200

CARGO :

HUEXOYUCAN,  
TLAX.

**PROFESORA LETICIA CRUZ SANCHEZ**

**DIRECTORA DEL PRIMARIA BENITO JUAREZ.**

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

557

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ

CLAVE: 29DPR0326G

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" AMPLIACION DE SANITARIOS

CONTRATO N°: BALPGO-29-099-2020

IMPORTE: \$406,642.53

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA LETICIA CRUZ SANCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	—			
6.-	IMPERMEABILIZACION	—			
-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	—			
10.-	HERRERIA	—			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	—			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	—			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	—			
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	—			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—			
23.-	CISTERNA	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	—			

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

