



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

**CONSTRUIMOS/20
JUNTOS/20**

HOJA 1 de 1

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|
| ENTIDAD FEDERATIVA: | TLAXCALA | CONTRATISTA : | MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
| OBRA : | EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "D" BODEGA 3x8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR. | REG. FED. CAUS: | MCC140103LP6 |
| UBICACION : | LOS PILARES, HUAMANTLA. | PROGRAMA: | RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020 |
| CONTRATO No.: | BALPGO-29-100-2020 | IMPORTE SANCION | \$ 0.00 |
| INICIACION PROGRAMADA: | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | IMPORTE ANTICIPO : | \$ 236,310.34 |
| TERMINACION PROGRAMADA: | 27 DE DICIEMBRE DE 2020 | No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | 2506271 \$236,310.34 |
| FECHA INICIO REAL: | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 2506262 \$78,770.11 |
| FECHA TERMINO REAL: | 27 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: | 0 | | |
| COMPANIA AFIANZADORA: | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | | |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 4 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "D" BODEGA 3x8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA
EXTERIOR.**


... I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|---|--------------------------|--------------|--------------|
| MONTO CONTRATO | 14/12/2020 AL 27/12/2020 | \$787,701.12 | \$787,701.12 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO) | 14/12/2020 AL 18/12/2020 | \$297,649.49 | \$297,649.49 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS) | 19/12/2020 AL 23/12/2020 | \$387,067.72 | \$387,067.72 |
| ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO) | 24/12/2020 AL 27/12/2020 | \$102,983.91 | \$102,983.91 |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | \$787,701.12 | \$787,701.12 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SUMAS IGUALES. | | \$787,701.12 | \$787,701.12 |

R E C I B E :

FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: 
EMPRESA: MALTE CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: INGENIERO CARMEN ALEJANDRA
ROMERO MUNIVE
REPRESENTANTE LEGAL

600



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVAOperado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica "**CONSTRUIMOS / 20**
JUNTOS / 20

HOJA 1 de 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-100-2020
LOS PILARES, HUAMANTLA.

2020

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|---|
| OBRA: | EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "D" BODEGA 3x8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR. | NUMERO DE OBRA: | BALPGO-29-100-2020 | |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | "TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DTV0059Z | |
| LOCALIDAD: | LOS PILARES | FECHA INICIACION: | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA TERMINACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| MUNICIPIO: | HUAMANTLA | FECHA INICIO REAL: | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA TERMINO REAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2020 |

EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 4 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA

AMPLIACION

REHABILITACION

CONSERVACION

EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

| A | L | T | A | L |
|------|-------------|--------|-------|-------------|
| AULA | LABORATORIO | TALLER | ANEXO | DESAYUNADOR |
| X | | | X | |

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "D" BODEGA 3x8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

| | | | | | |
|---------------|------|----|----------------|----|--------------|
| EDIFICIOS: | 0.00 | M2 | CONSTRUCCION | \$ | \$787,701.12 |
| PAVIMENTOS: | | M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ | |
| OTROS : | | M2 | OTROS : | \$ | |
| SUP. TERRENO: | | M2 | TOTAL: | \$ | \$787,701.12 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-100-2020
LOS PILARES, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA DEL MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRA AIDA KAREN RAMÍREZ ARAGÓN QUE RECIBE A NOMBRE DE LA
"TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA"

| | | | |
|----------------|----------------------|---|-----|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION | % | 100 |
| | 1.2.- OBRA EXTERIOR | % | 100 |
| | 1.3.- REP. GENERALES | % | |
| 2.- MOBILIARIO | | % | |
| 3.- EQUIPO | | % | |

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

MA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

UNIDAD DE SERVICIOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
TELESECUNDARIA
GUILLERMO GONZALEZ
CAMARENA
2901180332
LOS PILARES, TLAX.



NOMBRE :

MAESTRA AIDA KAREN RAMÍREZ ARAGÓN

CARGO :

**DIRECTORA DE LA "TELESECUNDARIA GUILLERMO
GONZALEZ CAMARENA".**

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: "TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA"
 CLAVE: 29DTV0059Z
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "D" BODEGA 3x8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
 CONTRATO N°: BALPGO-29-100-2020
 IMPORTE: \$787,701.12
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA AIDA KAREN RAMÍREZ ARAGÓN
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 4 DE ENERO DE 2021

| N° | CONCEPTO | EVALUACION | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|-------------|--------|------|------------------------------------|
| | | (DE 6 A 10) | BUENO | MALO | |
| 1.- | APLANADOS | 10 | | | |
| 2.- | PINTURA VINILICA | 10 | | | |
| 3.- | PINTURA ESMALTE | 10 | | | |
| 4.- | PISO (CERAMICO) | 10 | | | |
| 5.- | PLAFONES | | | | |
| 6.- | IMPERMEABILIZACION | 10 | | | |
| 7.- | CANCELERIA | 10 | | | |
| 8.- | PUERTA (S) | 10 | | | |
| 9.- | CERRADURAS | 10 | | | |
| 10.- | HERRERIA | | | 2020 | |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles) | | | | |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA | | | | |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS | | | | |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | 10 | | | |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | 10 | | | |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT. | | | | |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS | | | | |
| 20.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES | | | | |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR | | | | |
| 23.- | CISTERNA | | | | |
| 24.- | CERCADO Y PORTON | | | | |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |

"Operado con Fondo de Aportaciones
Multiple Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"



UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
TELESECUNDARIA
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA
LOS PILARES, TLAX.

Aida Karen Ramirez Aragon



ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONSTRUIMOS JUNTOS 2020

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

XO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: "TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA"

CCT: 29DTV0059Z

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "D" BODEGA 3x8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-100-2020

IMPORTE: \$ 787,701.12

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

| N° | CONCEPTO | EVALUACION | ESTADO | | COMENTARIOS |
|------|--|-------------|--------|------|---|
| | | (DE 1 A 10) | BUENO | MALO | |
| 1.- | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON) | 10 | | | |
| 2.- | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES) | 9 | | | |
| 3.- | PISO (CERAMICO) | 10 | | | |
| | IMPERMEABILIZACIÓN | 10 | | | |
| 5.- | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS) | | | | |
| 6.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.) | 10 | | | |
| 7.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica" 2020 |
| 8.- | INSTALACION ELÉCTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | | | | |
| 9.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES | | | | |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE) | | | | |
| 12.- | CISTERNA | | | | |
| 13.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |

Carmen Alejandra Romero Sanchez
 NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADOR

Ma de Jesús Torres Perez
 NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADO