



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**CONSTRUIMOS/20  
JUNTOS/20**

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	IDEARQ S.A. DE C.V.
OBRA :	EDIFICIO "A, B" REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR.	REG. FED. CAUS:	IDE950411P17
UBICACION :	SAN JOSÉ XICOHTENCATL, HUAMANTLA.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020.
CONTRATO No.:	BALPGO-29-102-2020	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE DICIEMBRE DE 2020	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0 \$0.00
FECHA INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	20A68243 \$9,599.19
FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "A, B" REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	14/12/2020 AL 27/12/2020	\$95,991.90	\$95,991.90
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	14/12/2020 AL 27/12/2020	\$95,991.90	\$95,991.90
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$95,991.90	\$95,991.90
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$95,991.90	\$95,991.90

R E C I B E :

FIRMA: 

NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: 

EMPRESA: IDEARQ S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: ARQUITECTO CARLOS BADILLO VAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**CONSTRUIMOS/20  
JUNTOS/20**

HOJA 1  
NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-102-2020  
SAN JOSÉ XICHTENCATL, HUAMANTLA.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	EDIFICIO "A, B" REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR.	NUMERO DE OBRA:	BALPGO-29-102-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	"JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ"	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0266S		
LOCALIDAD:	SAN JOSÉ XICHTENCATL	FECHA INICIACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XICHTENCATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020., AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	X			X	

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "A, B" REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO. SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 LOS EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES. SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	N/A	M2	CONSTRUCCION	\$	\$95,991.90
PAVIMENTOS:	N/A	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:	N/A	M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$95,991.90

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*[Handwritten signature]*  
Directora

*[Handwritten signature]*

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRA VERÓNICA ALONSO MARTÍNEZ** QUE RECIBE A NOMBRE DE LA  
"JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ"

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE ARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

*[Handwritten signature]*

NOMBRE :

**INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA "JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ"**  
U. S. E. T.  
Clave: 29DJN0266S  
CBL XICOHTENCATL  
HUAMANTLA, TLAX.

FIRMA :

*[Handwritten signature]*

NOMBRE:

**MAESTRA VERÓNICA ALONSO MARTÍNEZ**

CARGO :

**DIRECTORA DEL "JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ".**

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: "JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ"

CLAVE: 29DJN0266S

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B" REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPGO-29-102-2020

IMPORTE: \$95,991.90

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA VERÓNICA ALONSO MARTÍNEZ *[Firma]*

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28 DE DICIEMBRE DE 2020



U. S. E. T.  
JARDIN DE NIÑOS  
" OCTAVIO PAZ "  
Clave: 29DJN0266S  
CEN. XICONTENCATL  
HUIHUACHTLA, TLAX.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
--	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Sello  
y  
Firma


**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**


**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: "JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ"  
 CCT: 29DJN0266S  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A, B" REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR.  
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-102-2020  
 IMPORTE: \$ 95,991.90

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	X		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

  
**Oscar Melchor S.**  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADOR

  
**Ascilia Gonzalez Olunco**  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO

**0509**