



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**CONSTRUIMOS/20
JUNTOS/20**

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	IDEARQ S.A. DE C.V.
OBRA :	EDIFICIO "A, B, E" REHABILITACION GENERAL	REG. FED. CAUS:	IDE950411P17
UBICACION :	GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
CONTRATO No.:	BALPGO-29-104-2020	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 144,587.17
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE DICIEMBRE DE 2020	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	20A68236 \$144,587.17
FECHA INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	20A68238 \$48,195.72
FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B, E" REHABILITACION GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	14/12/2020 AL 27/12/2020	\$481,957.23	\$481,957.23
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	14/12/2020 AL 23/12/2020	\$372,842.49	\$372,842.49
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	24/12/2020 AL 27/12/2020	\$109,114.73	\$109,114.73
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$481,957.22	\$481,957.22
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$481,957.23	\$481,957.23


"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

R E C I B E :

FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: 
EMPRESA: IDEARQ S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: ARQUITECTO CARLOS BADILLO VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

0469

HOJA 1
NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-104-2020
GENERAL FRANCISCO VILLA,

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A, B, E" REHABILITACION GENERAL	NUMERO DE OBRA:	BALPGO-29-104-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	"TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO"	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DTV0043Z		
LOCALIDAD:	GENERAL FRANCISCO VILLA	FECHA INICIACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
LIACION
ABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
X			X	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A, B, E" REHABILITACION GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

*"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"*

2020

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: N/A M2	CONSTRUCCION \$ 481,957.22
PAVIMENTOS: N/A M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: N/A M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 481,957.22

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

PA

DRENAJE

ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

0470

[Handwritten signatures and marks]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESOR ALFREDO ROMERO MARTÍNEZ QUE RECIBE A NOMBRE DE LA
"TELESECUNDARIA DORÓTEO ARANGO"

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :


**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



28 DICIEMBRE 2020

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

**U.S.E.T.
PROFESOR ALFREDO ROMERO MARTÍNEZ**

CARGO :

**"DORÓTEO ARANGO"
CLAVE:29DTV0043Z
FRANCISCO VILLA,
DIRECTOR DE LA "TELESECUNDARIA DORÓTEO
ARANGO".**

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

071

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: "TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO"

CLAVE: 29DTV0043Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, E" REHABILITACION GENERAL

CONTRATO N°: BALPGO-29-104-2020

IMPORTE: \$481,957.22

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR ALFREDO ROMERO MARTÍNEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

2020

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ITIFE
TELESECUNDARIA
DOROTEO ARANGO
CLAVE: 29DTV0043Z
FRANCISCO VILLA
TLAX.

Alfredo Romero Martínez

0472

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

072

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: "TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO"
 CCT: 29DTV0043Z
 FECHA DE EVALUACION:
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A, B, E" REHABILITACION GENERAL
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-104-2020
 IMPORTE: \$ 481,957.23

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2020
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

Oscar Hector Santillan
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADOR

Hector B. SALAGUVA
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO

0473