





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-0105-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0036J		
LOCALIDAD:	CUAPIAXTLA	FECHA INICIACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA	FECHA INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, EL DIA 12 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
X				

ALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A.C.D.E.G.K" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

2020

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	266,982.45
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	266,982.45

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
USET  
ESC. SEC. GRAL.  
"RAÍZ Y COMPROMISO"  
29DES0036J  
CUAPIAXTLA, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROF. FABIÁN LIMA ACOSTA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO**


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :



NOMBRE :

**INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :



NOMBRE:

**PROF. FABIÁN LIMA ACOSTA**

CARGO :

**DIRECTOR DEL SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y  
COMPROMISO. CUAPIAXTLA, TLAX.**



ESC. SEC. GRAL.  
"RAÍZ Y COMPROMISO"

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

063

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO

CLAVE: 29DES0036J

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,C,D,E,G,K" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPGO-29-105-2020

IMPORTE: \$266,982.48

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROF. FABIÁN LIMA ACOSTA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 12 DE ENERO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"  2020
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	X		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	X		
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

*Prof. Fabián Lima Acosta*



USET  
ESC. SEC. GRAL  
RAÍZ Y COMPROMISO  
29DES0036J  
PANTLA, TLAX.




**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**


**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO
CCT:	29DES0036J
FECHA DE EVALUACION:	12 DE ENERO DE 2021
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input checked="" type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A,C,D,E,G,K" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR
NO DE CONTRATO:	BALPGO-29-105-2020
IMPORTE:	\$ 266,982.48

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		2020
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADOR

  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO