

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ING. LEONARDO CARDENAS HERNÁNDEZ	
OBRA :	EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR			
UBICACION :	XALTOCAN, XALTOCAN			
CONTRATO No.:	BAPGO-29-076-2020			
INICIACION PROGRAMADA:	07/12/2020	REG. FED. CAUS:	CAHL850514BRA	
TERMINACION PROGRAMADA:	27/12/2020	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	
FECHA INICIO REAL:	07/12/2020	IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020	IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0			
COMPañIA AFIANZADORA:	0			
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0			\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0			\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 11 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :



EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	07/12/2020 AL 27/12/2020	\$112,997.13	\$112,997.13
ESTIMACION 1 N1, FINIQUITO.	07/12/2020 AL 27/12/2020	\$112,997.13	\$112,997.13
"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"			
2020			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$112,997.13	\$112,997.13
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$112,997.13	\$112,997.13

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ	EMPRESA: ING. LEONARDO CARDENAS HERNÁNDEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.	NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-076-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0044I		
LOCALIDAD:	XALTOCAN	FECHA INICIACION:	07/12/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:	XALTOCAN	FECHA INICIO REAL:	07/12/2020	FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE XALTOCAN, MUNICIPIO DE XALTOCAN, EL DIA 11 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
MINACION	<input type="checkbox"/>					
PO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ <u>\$112,997.13</u>
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M	OTROS: \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ _____

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES PETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESORA PAULINA CALDERON PLUMA QUE RECIBE A NOMBRE DEL
JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

U. S. E. T. JUAN JACOBO ROUSSEAU PROFESORA PAULINA CALDERON PLUMA

CARGO :

29DJN00441 XALTOCAN, TLAX.

DIRECTORA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
BIENIO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

053

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU

CLAVE: 29DJN0044I

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAPGO-29-076-2020

IMPORTE: \$112,997.13

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFESORA PAULINA CALDERON PLUMA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 11 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				2020
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U. S. E. T.
'JUAN JACOBO ROUSSEAU'
29DJN0044I
XALTÓCAN, TLAX.

Paulina Calderón Pluma

0122

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU
CCT:	29DJN0044I
FECHA DE EVALUACION:	11 DE ENERO DE 2021
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	PROFESORA PAULINA CALDERON PLUMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR
NO. DE CONTRATO:	BAPGO-29-076-2020
IMPORTE:	\$112,997.13

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación de 1 al 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACION				
4.-	CANCELERIA(PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				2020
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA; BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				



NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

U. S. E. T. *Paulina C. Calderon*
'JUAN JACOBO ROUSSEAU' NOMBRE Y FIRMA
29DJN0044I ENCUESTADO
XALTAPAN, TLAX.