

070

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-075-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA PAZ Y PROGRESO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0411D		
LOCALIDAD:	CUAHUTELULPAN	FECHA INICIACION:	07/12/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:		FECHA INICIO REAL:	07/12/2020	FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTELULPAN, MUNICIPIO DE, EL DIA 11 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
PISO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

2020

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	246,911.94
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:	M	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



S ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESORA BLANCA ESTELA ZAMORA AMADOR
PRIMARIA PAZ Y PROGRESO


QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



U.S.E.T.

DIRECCIÓN DE EDUC.

NOMBRE: PRIM.

PROFESORA BLANCA ESTELA ZAMORA AMADOR

PROGRESO

CARGO: 220PRO411D

CUAHUTELULPAN, TLAX. **DIRECTORA**

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA PAZ Y PROGRESO

CLAVE: 29DPR0411D

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAPGO-29-075-2020

IMPORTE: \$246,911.94

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFESORA BLANCA ESTELA ZAMORA AMADOR

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
	ILUMINACION EXTERIOR					
23.-	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33. Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020




U.S.E.F.
H.C.

Bianca Estela Zamora Amador


EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA PAZ Y PROGRESO
CCT:	29DPR0411D
FECHA DE EVALUACION:	11 DE ENERO DE 2021
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	PROFESORA BLANCA ESTELA ZAMORA AMADOR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR
NO. DE CONTRATO:	BAPGO-29-075-2020
IMPORTE:	\$246,911.94

La siguiente evaluación se debe en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación de **1 al 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACION				
4.-	CANCELERIA(PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				2020
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR


Blanca Estela Zamora Amador
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO