

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	BEAMCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 20, MARIANO MATAMOROS		
UBICACION :	MARIANO MATAMOROS, TLAXCO.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-088-2020	REG. FED. CAUS:	BCO180615GP3
INICIACION PROGRAMADA:	7 DE DICIEMBRE DE 2020	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE DICIEMBRE DE 2020		
FECHA INICIO REAL:	7 DE DICIEMBRE DE 2020		
FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	20A70309		\$41,790.29

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "B,C,E,G" REHABILITACION ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

R SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$417,902.86	\$417,902.86
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	07/12/2020 AL 27/12/2020	\$417,902.86	\$417,902.86
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$417,902.86	\$417,902.86
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$417,902.86	\$417,902.86

RECIBE :

MA: 
 NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA :

FIRMA:
 EMPRESA: BEAMCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: NANCY VALVERDE MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 20, MARIANO MATAMOROS	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-088-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 20, MARIANO MATAMOROS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0020A		
LOCALIDAD:	MARIANO MATAMOROS	FECHA INICIACION:	7 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	TLAXCO	FECHA INICIO REAL:	7 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR

ALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

EDIFICIO "B.C.E.G" REHABILITACION ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	\$417,902.86
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$417,902.86

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:


ING. EDGAR RODRIGUEZ PIEDRAS QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL
SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 20, MARIANO MATAMOROS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA



NOMBRE: E. T.

ING. EDGAR RODRIGUEZ PIEDRAS

MARIANO MATAMOROS

CARGO T0020A

MARIANO MATAMOROS, TLAX.

DIRECTOR DEL SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 20,
MARIANO MATAMOROS.

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 20, MARIANO MATAMOROS 212
 CLAVE: 29DST0020A
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B,C,E,G" REHABILITACION ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BAPGO-29-088-2020
 IMPORTE: \$417,902.86
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): ING. EDGAR RODRIGUEZ PIEDRAS
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	8	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	8	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	8	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR	7		✓	
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T. No. 20
ESC. SEC. TEC. No. 20
MARIANO MATAMOROS
29DST0020A
MARIANO MATAMOROS, TLAX.
MAR 20/2021

LAS LAMPARAS DEL EDIFICIO F PRESENTAN CAIDA DE VOLTAJE.

NO SE COLOCO TAPA DIAMANTADA EN REGISTROS Y LA PLACA DE MURETE ESTA PUNTIADA

SOLO SE COLOCARON 5 LAMPARAS PUNTA DE POSTE