

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV.,
OBRA :	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 11	REG. FED. CAUS:	SAS161109RW0
UBICACION :	GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020.
CONTRATO No.:	BAPGO-29-091-2020	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	07/DIC/2020	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 120,359.99
TERMINACION PROGRAMADA:	27/DIC/2020		\$120,359.99
FECHA INICIO REAL:	07/DIC/2020		\$40,120.00
FECHA TERMINO REAL:	27/DIC/2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA SA.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	20A68772		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	20A68773		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$401,199.98	\$401,199.98
ESTIMACION 1 FINIQUITO	27/12/2020	\$401,199.98	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$401,199.98	\$401,199.98
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	
SAI DO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$401,199.98	\$401,199.98

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"  
2020

**R E C I B E :**  
FIRMA:   
NOMBRE: ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ  
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

**E N T R E G A :**  
FIRMA:   
EMPRESA: SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV.  
NOMBRE Y CARGO: C. RICARDO SALAZAR MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL




ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 11	NUM. DE OBRA:	PGO-078-2020
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 11	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0011Q
LOCALIDAD:	GUADALUPE IXCOTLA	FECHA INICIACION:	07/DIC/2020
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN	FECHA TERMINACIÓN:	27/DIC/2020
		FECHA INICIO REAL:	07/DIC/2020
		FECHA TERMINO REAL:	27/DIC/2020

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE IXCOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					
		7		4	8	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A, B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

*"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"*  
**2020**

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 336.29 M2	CONSTRUCCION \$ 401,199.98
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 401,199.98

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*[Handwritten signatures and stamps]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
U. S. E. T.  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
CAMA NO. 11  
CLAVE: 29DML0011Q  
IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAX.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROFA. HERMELINDA ORTIZ HERNÁNDEZ** QUE RECIBE A NOMBRE DE **191**  
**CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 11**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA : 

NOMBRE : **ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ**

CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA : 

NOMBRE : **PROFA. HERMELINDA ORTIZ HERNÁNDEZ**

CARGO : **DIRECTORA**

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

**2020**




**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 11

CLAVE: 29DML0011Q

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAPGO-29-091-2020

IMPORTE: \$401,199.98

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. HERMELINDA ORTIZ HERNÁNDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO LOSETA	N/A			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A 10	✓		
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
U.S.E.T.  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL  
CLAVE: 29DML0011Q  
IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAX.

*[Handwritten signatures and marks]*

320