

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

149

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : SECUNDARIA TECNICA No. 38, EDIFICIO "A, C " SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA
 UBICACION : HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN
 CONTRATO No.: BAPOT-29-026-2020
 INICIACION PROGRAMADA: 14/12/2020
 TERMINACION PROGRAMADA: 27/12/2020
 FECHA INICIO REAL: 14/12/2020
 FECHA TERMINO REAL: 27/12/2020
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-23425-4

CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. DE C.V. ,GREGORIO FLORES RUGERIO

REG. FED. CAUS: GCG1904029
 PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 0.00
 \$0.00
 \$43,971.77

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 13 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OB IETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, C " SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE 3 REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	14/12/2020 AL 27/12/2020	\$439,717.65	\$439,717.65
ESTIMACION 1 N1, FINIQUITO.	14/12/2020 AL 27/12/2020	\$439,717.65	\$439,717.65
			\$0.00
			\$0.00

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

2019

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$439,717.65	\$439,717.65
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$439,717.65	\$439,717.65

R E C I B E :
 FIRMA: 
 NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :
 FIRMA: 
 EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: GREGORIO FLORES RUGERIO REPRESENTANTE LEGAL

259

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA No. 38, EDIFICIO "A, C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-026-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA No. 38	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EST0006G		
LOCALIDAD:	HUEYOTLIPAN	FECHA INICIACION:	14/12/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:	HUEYOTLIPAN	FECHA INICIO REAL:	14/12/2020	FECHA TERMINO REAL:	27/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, EL DIA 13 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
TIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
x				

ANEXOS EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A, C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: M2	CONSTRUCCION \$ 439,717.65
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



2019
U.E.T.
SEC. SEC. TEC. No. 38
UNION Y PROGRESO
29EST0006G
HUEYOTLIPAN, TLAX.

OS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. AGUSTÍN HUERTA MORENO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

SECUNDARIA TECNICA No. 38

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :


INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE:

PROF. AGUSTÍN HUERTA MORENO

CARGO :

DIRECTOR

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

2019

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No 38

CLAVE: 29EST0006G

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,C" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCION DE CISTERNA

CONTRATO N°: BAPOT-29-026-2020

IMPORTE: 439717.65

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. AGUSTIN HUERTA MORENO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE ENERO 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
	CANCELERIA				
	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA	9	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 38
UNION Y PROGRESO
29EST0006G
HUEYOTILIPAN, TLAX.

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No. 38

CCT: 29EST0006G

FECHA DE EVALUACION: 13 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: PROF. AGUSTÍN HUERTA MORENO

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A, C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA

NO. DE CONTRATO: BAPOT-29-026-2020

IMPORTE: 439717.65

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación de 1 al 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFONES)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
	CANCELERIA(PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				REMANENTES DEL FAM POTENCIADO
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				2019
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR(LAMPARA PUNTA DE POSTE)				
12.-	CISTERNA	9	✓		
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO