



No. Contrato POTFAM-29-052-2021 ✓

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-052-2021. ✓

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 11:00 horas, del día, 16 de junio de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel Coronel Felipe Santiago Xicohtencatl 2da etapa, nivel primaria, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

OPERADO

EDIFICIO "A"

DEMOLICIONES: Desmontaje de luminarias.

INSTALACION ELECTRICA: Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente.

EDIFICIO "B"

DESMONTAJES: Desmontaje de luminaria, desmontaje de cancelería, desmontaje de puertas.

ALBAÑILERIA: Emboquillado acabado pulido fino en vanos

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros.

EXTRAORDINARIOS: Colocación de protección metálica para ventanas, colocación de protección metálica para puertas,

EDIFICIO "C"

DESMONTAJES: Desmontaje de luminaria, desmontaje de cancelería, desmontaje de puertas.

ALBAÑILERIA: Emboquillado acabado pulido fino en vano

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros.

EXTRAORDINARIOS: Colocación de protección metálica para ventanas, colocación de protección metálica para puertas,

INSTALACION ELECTRICA: Revisión y reparación de salidas de alumbrado, colocación de luminaria fluorescente

EDIFICIO "D"

DESMONTAJES: desmontaje de cancelería, desmontaje de puertas, desmontaje de protección de fierro.

ALBAÑILERIA: Emboquillado acabado pulido fino en vano

ACABADOS: aplicación de pintura 100% acrílica, en muros.

EXTRAORDINARIOS: Colocación de protección metálica para ventanas, colocación de protección metálica para puertas,

EDIFICIO "F"

DESMONTAJES: Desmontaje de luminaria, desmontaje de cancelería, desmontaje de puertas.

ALBAÑILERIA: Emboquillado acabado pulido fino en vano.

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros.

EXTRAORDINARIOS: Colocación de protección metálica para ventanas, colocación de protección metálica para puertas,

EDIFICIO "G"

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros.

II.- SERVICIOS SANITARIOS

EDIFICIO "A"



No. Contrato POTFAM-29-052-2021

DESMONTAJES: desmontaje de w.c., desmontaje de luminaria fluorescente, desmontaje de luminaria tipo spot, Desmantelamiento de salidas hidrosanitarias, Desmontaje de puerta, Desmontaje de mampara, Desmontaje de protección, Desmontaje de cancelaría metálica.

DEMOLICIONES: Demolición de aplanado, Demolición de recubrimiento vidriado, Demolición de cadena y/o castillo, Demolición de losa de concreto, Demolición de muro, Demolición de piso de loseta cerámica, Ranura para alojar tuberías hidrosanitaria, Ranura para alojar tubería hidrosanitaria.

ALBAÑILERIA: Construcción de muro, Aplanado en muros, Fabricación de mampara, Cadena o cast. 15 x 20 cm.

ACABADOS: Limpieza de muebles sanitarios, Limpieza de recubrimiento vidriado, Limpieza de piso de concreto, Aplicación de pintura 100% acrílica en muros, Colocación de piso a base de loseta cerámica, Colocación de lambrín de cerámica.

HERRERIA Y CANCELERIA: Fabricación y colocación de cancelería de aluminio, Puerta para mampara.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: Salida hidrosanitaria, Colocación de tubo de P.V.C. sanitario, Colocación de inodoro, Colocación de mingitorio, Colocación de lavabo ovalado, Colocación de electro niveles, Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 13 mm, Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 19 mm, Papelera de semi empotrar.

INSTALACIONES ELECTRICAS: Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente.

VIII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES

DEMOLICIONES: Demolición de banquetta de 10cm espesor.

OBRA EXTERIOR: Piso de concreto fc=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, Letrero permanente a base de vinil.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-052-2021 es de: \$ **1,091,764.82** (un millón noventa y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 82/100 m.n.) con i.v.a. incluido.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

OPERADO

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 29 de marzo de 2021 ✓

Fecha de terminación: 13 de junio de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 77 días naturales ✓

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 29 de marzo de 2021 ✓

Fecha de terminación: 13 de junio de 2021 ✓

Plazo de ejecución (77) sesenta y dos días naturales. ✓

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE \$	IVA \$	MONTO EJERCIDO \$	OBSERVACIONES
1 (uno) finiquito	Del 29/03/2021 al 13/06/2021	941,176.57 ✓	150,588.25 ✓	1,091,764.82 ✓	EN PROCESO DE PAGO
TOTAL		941,176.57 ✓	150,588.25 ✓	1,091,764.82 ✓	

V. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y



No. Contrato POTFAM-29-052-2021

MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. Representado por el C. Ing. Eleazar Taxis Montaña, hace entrega a la residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en: PLANOS DE ACTUALIZACIÓN DE CEDULA DE INFORMACION TECNICA

- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- PLANO DE CONJUNTO

VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ESTIMACIONES
PLANOS
CEDULA DE INFORMACION TECNICA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

OPERADO

VII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la obra mediante FIANZA NO. 2128974 otorgada por CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.

ORGANISMO ESTATAL

ING. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VASQUEZ
Organismo Responsable de la INFE

C. Alejandra Elvira López Sánchez
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE

Testigo

CONTRATISTA

ING. ELEAZAR TAXIS MONTAÑO
Administrador Único

TESTIGOS

ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
Subgerente de supervisión de obra del INIFED en
el Estado de Tlaxcala

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-052-2021 de fecha 23 de marzo de 2021.