



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-103-2021. ✓

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de a, Tlaxcala, siendo las 11:00 horas, del día 30 de septiembre del 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en Secundaria Xicohtencatl, Axayacatzin San Dionisio Yauhquemehcan, Tlaxcala las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

OPERADO

Edificio "A"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, colocación de impermeabilizante.

Edificio "B"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de impermeabilizante.

Edificio "C"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior, aplicación de pintura de esmalte en protecciones. Cambio de impermeabilizante.

Edificio "D"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de impermeabilizante.

Edificio "E"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior.

Edificio "F"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de impermeabilizante.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**



No. Contrato: POTFAM-29-103-2021

Edificio "G"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón en interior como en el exterior, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de impermeabilizante.

Obra Exterior.

Aplicación de pintura vinílica en muros de barda perimetral, aplicación de pintura de esmalte en reja perimetral.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-103-2021 es de: \$ 749,542.46 (Setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 46/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 07 de junio de 2021.
Fecha de terminación: 26 de septiembre de 2021.
Plazo de ejecución: 112 días naturales.

OPERADO

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 07 de junio de 2021.
Fecha de terminación: 26 de septiembre de 2021.
Plazo de ejecución: 112 días naturales.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (Uno)	07 de junio de 2021 al 13 de septiembre de 2021	\$ 517,003.07	\$ 82,720.49	\$ 599,723.56	
02 (Dos) Finiquito	14 de septiembre de 2021 al 26 de septiembre de 2021	\$ 129,154.22	\$ 20,664.68	\$ 149,818.90	
TOTAL		\$646,157.29	\$103,385.17	\$749,542.46	



VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en el plantel escolar SECUNDARIA XICOHTENCATL, AXAYACATZIN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ubicada en SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA, REHABILITACION GENERAL Numero de Fianza 3190-06709-5, Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.

OPERADO

ORGANISMO ESTATAL



INIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Arq. Laura García Torres

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

CONTRATISTA

C. Bernardino Marcial Perez Vasquez
Grupo Budowaag S.A. de C.V.

Representante Legal Empresa

TESTIGOS

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

C. Cesar Alejandro Pérez Juárez

Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE

Testigo

Ing. Alberto Palestina Moreno

Subgerente de Supervisión del INIFED del
Estado de Tlaxcala

Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-103-2021 de FECHA 01 DE JUNIO DE 2021.