

.TIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2021



ESTADO
 DE TLAXCALA

HOJA 1 de 1

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	HILDA RODRÍGUEZ PÉREZ
OBRA :	PRIMARIA EZEQUIEL A . CHÁVEZ	REG. FED. CAUS:	ROPH800528LA6
UBICACION :	CONCEPCIÓN HIDALGO, ALTZAYANCA.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021
CONTRATO No.:	BALPGO-29-004-2021	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	7 DE JUNIO DE 2021	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2021	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0 \$0.00
FECHA INICIO REAL:	7 DE JUNIO DE 2021	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	III-550320-RC \$18,327.67
FECHA TERMINO REAL:	15 DE JULIO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	7/06/2021 AL 19/09/2021	\$183,276.77	\$183,276.77
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	7/06/2021 AL 15/07/2021	\$183,276.76	\$183,276.76
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$183,276.76	\$183,276.76
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$183,276.77	\$183,276.77



RECIBE:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ENTREGA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>
MBRE:	INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ	EMPRESA:	HILDA RODRÍGUEZ PÉREZ
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	ARQUITECTA HILDA RODRÍGUEZ PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL

0441



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ	NUMERO DE OBRA:	BALPGO-29-004-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0267H		
LOCALIDAD:	CONCEPCIÓN HIDALGO	FECHA INICIACION:	7 DE JUNIO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	ALTZAYANCA	FECHA INICIO REAL:	7 DE JUNIO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	15 DE JULIO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
RECONSTRUCCION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION			X		
EQUIPO Y MOBILIARIO					X

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica" 2021

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	\$183,276.76
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$183,276.76

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION
 X

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

0442



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRA ELVIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ QUE RECIBE A NOMBRE DE LA
PRIMARIA EZEQUIEL A . CHÁVEZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
TLX | **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

MAESTRA ELVIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA EZEQUIEL A . CHÁVEZ.



USET

Esc. Prim. Rural
Ezequiel A. Chávez
Clave: 29DPR0267H
Concepción Hidalgo
Atlix, Tlax.

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

2021



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ ✓
 CLAVE: 29DPR0267H ✓
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ✓
 CONTRATO N°: BALPGO-29-004-2021 ✓
 IMPORTE: \$183,276.76
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA ELVIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ *[Firma]*



USET

Esc. Prim. Rural
Ezequiel A. Chávez
Clave: 29DPR0267H
Concepción Hidalgo
Atitzayanca, Tlax.

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 19 DE JULIO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9		X	
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9		X	
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9		X	
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operado con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2021

[Firma]



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ
 CCT: 29DPR0267H
 FECHA DE EVALUACION: _____
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____ DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: _____
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-004-2021
 IMPORTE: \$ 183,276.76

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operado con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica."
 2021

Alfonso Jiménez Rodríguez
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADOR

Maria Concepción Hernández de Ramos
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO