



### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

|                                    |  |                    |  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| ENTIDAD FEDERATIVA:                | TLAXCALA                               | CONTRATISTA :      | GRUPO AZUASH, S.A. DE C.V.   |
| OBRA :                             | PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL          |                    |  |
| UBICACION :                        | SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA.        |                    |  |
| CONTRATO No.:                      | BALPGO-29-006-2021                     | REG. FED. CAUS:    | GAZ110927K59   |
| INICIACION PROGRAMADA:             | 07 DE JUNIO DE 2021                    | PROGRAMA:          | RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES,<br>COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021 |
| TERMINACION PROGRAMADA:            | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021               |                    |  |
| FECHA INICIO REAL:                 | 07 DE JUNIO DE 2021                    |                    |  |
| FECHA TERMINO REAL:                | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021               |                    |  |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:       | 0                                      | IMPORTE SANCIÓN    | \$ 0.00  |
| COMPAÑIA AFIANZADORA:              | Dorama, Institución de Garantías, S.A. | IMPORTE ANTICIPO : | \$ 119,995.52  |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:     | 21A28883                               |                    | \$119,995.52   |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 21A28886                               |                    | \$39,998.51  |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

#### REHABILITACIÓN GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA                    | IMPORTE      | MONTO        |
|---|--------------------------|--------------|--------------|
| MONTO CONTRATO                          |                          | \$399,985.06 | \$399,985.06 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO)                      | 07/06/2021 AL 15/07/2021 | \$302,396.89 | \$302,396.89 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)            | 16/07/2021 AL 19/09/2021 | \$97,588.09  | \$97,588.09  |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES.               |                          | \$399,984.98 | \$399,984.98 |
| CARGOS AL CONTRATISTA.                  |                          | \$0.00       | \$0.00       |
| SALDO QUE SE CANCELA.                   |                          | \$0.08       | \$0.08       |
| SUMAS IGUALES.                          |                          | \$399,985.06 | \$399,985.06 |

**Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica "**

2021

|                 |   |                  |  |
|-----------------|---|------------------|--|
| <b>RECIBE :</b> |   | <b>ENTREGA :</b> |  |
| FIRMA:          |   | FIRMA:           |  |
| NOMBRE:         | LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ  | EMPRESA:         | GRUPO AZUASH, S.A. DE C.V.                 |
| CARGO:          | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | NOMBRE Y CARGO:  | NOE CISNEROS GARCÍA<br>REPRESENTANTE LEGAL |



### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

|                       |                               |                      |                     |                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| OBRA:                 | PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL | NUM. DE OBRA:        | BALPGO-29-006-2021  |                     |                          |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DPR01911          |                     |                          |
| LOCALIDAD:            | SAN ESTEBAN TIZATLÁN          | FECHA INICIACION:    | 07 DE JUNIO DE 2021 | FECHA TERMINACIÓN:  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| MUNICIPIO:            | TLAXCALA                      | FECHA INICIO REAL:   | 07 DE JUNIO DE 2021 | FECHA TERMINO REAL: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |

EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TIZATLÁN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

| A    | L           | T      | A     | RG                     |
|------|-------------|--------|-------|------------------------|
| AULA | LABORATORIO | TALLER | ANEXO | REHABILITACION GENERAL |
|      |             |        |       | X                      |

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**REHABILITACIÓN GENERAL**

**Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica**

2021

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

|               |        |    |
|---------------|--------|----|
| EDIFICIOS:    | 786.83 | M2 |
| PAVIMENTOS:   |        | M2 |
| SUP. TERRENO: |        | M2 |
| OTROS:        |        | M2 |

#### INVERSION EJERCIDA:

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| CONSTRUCCION    | \$ |            |
| OBRA EXTERIOR:  | \$ |            |
| REHABILITACION: | \$ | 399,984.98 |
| TOTAL:          | \$ | 399,984.98 |



**U.S.E.T.  
ESCUELA PRIM. RURAL  
VICENTE XICOHTÉNCATL  
29DPR01911  
TIZATLAN, TLAX.**

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

#### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-006-2021  
SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**LIC. NORMA CARRO GUTIÉRREZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL**

|                |                      |   |            |
|----------------|----------------------|---|------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION    | % |            |
|                | 1.2.- OBRA EXTERIOR  | % |            |
|                | 1.3.- REP. GENERALES | % | <b>100</b> |
| 2.- MOBILIARIO |                      | % |            |
| 3.- EQUIPO     |                      | % |            |

**"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"**

**2021**

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA :   
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :

U.S.E.T.  
ESCUELA PRIM. RURAL  
VICENTE XICOHTÉNCATL  
29DPR01911  
TIZATLÁN, TLAX.

NOMBRE : **LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

NOMBRE: **LIC. NORMA CARRO GUTIÉRREZ**

CARGO :  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CARGO :  
**DIRECTORA DE LA PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL.**



### EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL  
 CLAVE: 29DPR01911  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL  
 CONTRATO N.º: BALPGO-29-006-2021  
 IMPORTE: \$399,984.98  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LIC. NORMA CARRO GUTIÉRREZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021


| Nº   | CONCEPTO                      | EVALUACION<br>(DE 6 A 10) | ESTADO |      | PRESENTA DEFICIENCIAS<br>DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
|      |                               |                           | BUENO  | MALO |                                    |
| 1.-  | APLANADOS                     | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 2.-  | PINTURA VINILICA              | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 3.-  | PINTURA ESMALTE               |                           |        |      |                                    |
| 4.-  | PISO (CERAMICO)               | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 5.-  | PLAFONES                      |                           |        |      |                                    |
| 6.-  | IMPERMEABILIZACION            | 10                        | ✓      |      |                                    |
|      | CANCELERIA                    |                           |        |      |                                    |
| 8.-  | PUERTA (S)                    |                           |        |      |                                    |
| 9.-  | CERRADURAS                    |                           |        |      |                                    |
| 10.- | HERRERIA                      |                           |        |      |                                    |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles)         |                           |        |      |                                    |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA         | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS            | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)   |                           |        |      |                                    |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA        | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA         | 10                        | ✓      |      |                                    |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT.          |                           |        |      |                                    |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS        |                           |        |      |                                    |
| 20.- | INSTALACION DE GAS            |                           |        |      |                                    |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES             |                           |        |      |                                    |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR          |                           |        |      |                                    |
|      | CISTERNA                      |                           |        |      |                                    |
| 24.- | CERCADO Y PORTON              |                           |        |      |                                    |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA                | 10                        | ✓      |      |                                    |

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2021



U.S.E.T.  
ESCUELA PRIM. RURAL  
VICENTE XICOHTÉNCATL  
29DPR01911  
TIZATLAN, TLAX.





### EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

#### ÍTEM 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA VICENTE XICOHTÉNCATL

CCT: 29DPR01911

FECHA DE EVALUACION: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Francisco Pérez Torres  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-006-2021

IMPORTE: \$399,985.06

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

| Nº   | CONCEPTO   | EVALUACION  |  | ESTADO |      | COMENTARIOS   |
|------|--|-------------|--|--------|------|---|
|      |  | (DE 1 A 10) |  | BUENO  | MALO |   |
| 1.-  | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)  |             |  | ✓      |      |   |
| 2.-  | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)   |             |  |        |      |   |
| 3.-  | PISO (CERAMICO)  |             |  | ✓      |      |   |
| 4.-  | IMPERMEABILIZACIÓN   |             |  | ✓      |      |   |
| 5.-  | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)  |             |  |        |      |   |
| 6.-  | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)                                   |             |  | ✓      |      | "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica" 2021 |
| 7.-  | INSTALACION HIDRAULICA   |             |  | ✓      |      |   |
| 8.-  | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) |             |  |        |      |   |
| 9.-  | INSTALACION DE GAS   |             |  |        |      |   |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES  |             |  |        |      |   |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)                                       |             |  |        |      |   |
| 12.- | CISTERNA   |             |  |        |      |   |
| 13.- | CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.                                       |             |  |        |      |   |
| 14.- | BOMBAS DE AGUA   |             |  | ✓      |      |   |

ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ  
ENCUESTADOR

Francisco Pérez Torres  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO