

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

117**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN GARCÍA
OBRA :	PRIMARIA BENITO JUAREZ.		
UBICACION :	GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-014-2021	REG. FED. CAUS:	TEGL760305643
INICIACION PROGRAMADA:	21 DE JUNIO DE 2021	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021.
TERMINACION PROGRAMADA:	03 DE OCTUBRE DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	21 DE JUNIO DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	15	IMPORTE SANCIÓN	\$ 12,857.50
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 710,809.61
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	21A31306		\$710,809.61
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	21A31313		\$236,936.54

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,B,C,D,E,F,H" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,369,365.36	\$2,369,365.36
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	21/06/2021 AL 10/07/2021	\$363,270.08	\$363,270.08
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	11/07/2021 AL 06/08/2021	\$444,834.07	\$444,834.07
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	07/08/2021 AL 10/09/2021	\$247,537.74	\$247,537.74
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	11/09/2021 AL 25/09/2021	\$529,677.24	\$529,677.24
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)	26/09/2021 AL 18/10/2021	\$577,893.56	\$577,893.56
ESTIMACIÓN 6 (SEIS FINIQUITO)	19/10/2021 AL 17/12/2021	\$206,152.67	\$206,152.67
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,369,365.36	\$2,369,365.36
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$12,857.50	\$12,857.50
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,369,365.36	\$2,369,365.36

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
Para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2021

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN
GARCÍA
MARIA DE LOURDES ADRIANA TERAN
GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ.	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-014-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ.	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR01671		
LOCALIDAD:	GUADALUPE TLACHCO	FECHA INICIACION:	21 DE JUNIO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	03 DE OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	21 DE JUNIO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A,B,C,D,E,F,H" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: _____

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2021

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS: 0.00 M2	CONSTRUCCION	\$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS : _____ M2	OTROS :	\$ 2,369,365.36
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL:	\$ 2,369,365.36

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-014-2021
GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA

PROFA. MIRNA MONTIEL GALLEGOS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

PRIMARIA BENITO JUAREZ.

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

PROFA. MIRNA MONTIEL GALLEGOS TLAXCALA

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ..



U. S. E. T.

ESC. PRIM. RUR. FED

"BENITO JUAREZ"

CLAVE: 29DPR01671

GUADALUPE TLACHCO

TLAXCALA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2021

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ.

CLAVE: 29DPR01671

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B,C,D,E,F,H" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

CONTRATO N°. BALPGO-29-014-2021


IMPORTE: \$2,369,365.36

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFA. MIRNA MONTIEL GALLEGOS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	8			
4.-	PISO (CERAMICO)	8			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	8			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2021



U. S. E. T.
-SC. PRIM. RUR. FEC
BENITO JUAREZ
CLAVE: 29DPR0167
GUADALUPE TLACHA

X

Mirna Montiel Gallegos

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

121

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**NEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ.
 CCT: 29DPR01671
 FECHA DE EVALUACION: 17 Diciembre 2021
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: Mirna Montiel Gallegos DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A,B,C,D,E,F,H" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-014-2021
 IMPORTE: \$2,369,365.36

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	8	✓		"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2021
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	8	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
-	IMPERMEABILIZACIÓN	8	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Alejandra Flores Gallegos
ENCUESTADOR

Mirna Montiel Gallegos
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO



S. E. T.
ESC. PRIM. RUR. P.
BENITO JUAREZ
CLAVE: 29DPR01671
GUADALUPE TLACH
TLAXCALA