



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	XICOTENCATL HUERTA CHAN KUK
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	REG. FED. CAUS:	HUCX831104DC1
UBICACION :	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021
CONTRATO No.:	BALPGO-29-022-2021		
INICIACION PROGRAMADA:	5 DE JULIO DE 2021		
TERMINACION PROGRAMADA:	17 DE OCTUBRE DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	5 DE JULIO DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	17 DE OCTUBRE DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 749,263.93
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-13528-3		\$749,263.93
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-13529-2		\$249,754.64

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, K" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	05/07/2021 AL 17/10/2021	\$2,497,546.43	\$2,497,546.43
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	05/07/2021 AL 28/07/2021	\$1,543,626.96	\$1,543,626.96
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	29/07/2021 AL 08/09/2021	\$745,532.29	\$745,532.29
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	09/09/2021 AL 17/10/2021	\$208,387.18	\$208,387.18
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,497,546.43	\$2,497,546.43
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES		\$2,497,546.43	\$2,497,546.43

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica 2021

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

R E C I B I
FIRMA: _____
OMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :
FIRMA: _____
EMPRESA: XICOTENCATL HUERTA CHAN KUK
NOMBRE Y CARGO: ING. XICOTENCATL HUERTA CHAN KUK REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

095

HOJA 1 de 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-022-2021

PAPALOTLA DE XICHTENCATL,

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	NUMERO DE OBRA:	BALPGO-29-022-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0021H		
LOCALIDAD:	PAPALOTLA DE XICHTENCATL	FECHA INICIACION:	5 DE JULIO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	17 DE OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO:	PAPALOTLA DE XICHTENCATL	FECHA INICIO REAL:	5 DE JULIO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	17 DE OCTUBRE DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL, EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA

REHABILITACION

ABILITACION

TERMINACION

EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
X				

LOCALES EDUCATIVOS

EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, K" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2021

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS		M2	OTROS :	\$	\$2,497,546.43
SUP TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$2,497,546.43

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES



U.S.T.
E.S.C. S.E.C. SPAL
"J. CE VASCONCELOS"
"29DES0021H"
PAPALOTLA DE XICHTENCATL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

096

HOJA 2 de 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-022-2021

PAPALOTLA DE XICHTENCATL, PAPALOTLA DE XICHTENCATL.


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:


PROFESOR JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ QUE RECIBE A NOMBRE DE LA
SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA 


 **ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE **DIRECCIÓN GENERAL**
LIC. MIGUEL GUEDRAS DIAZ


CARGO :
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : 

NOMBRE: **PROFESOR JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ**

CARGO :
DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GENERAL JOSE
VASCONCELOS.



Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2021





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



097

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

CLAVE: 29DES0021H

DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, K" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPGO-29-022-2021

IMPORTE: \$2,497,546.43

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 18 DE OCTUBRE DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1-	APLANADOS	9	✓		
2-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4-	PISO (CERAMICO)	8	✓		
5-	PLAFONES	9	✓		
6-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
	CANCELERIA	9	✓		
8-	PUERTA (S)	9	✓		
9-	CERRADURAS	9	✓		
10-	HERRERIA	9	✓		
11-	CARPINTERIA (Muebles)	-	-		No se realizó
12-	INSTALACION SANITARIA	9	✓		
13-	MUEBLES SANITARIOS	9	✓		
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	✓		
15-	MUEBLES SANITARIOS (HÉRRAJÉS)	9	✓		
16-	INSTALACION HIDRAULICA	-	-		No se realizó
17-	INSTALACION ELECTRICA	-	-		No se realizó
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.	-	-		No se realizó
19-	APAGADORES Y CONTACTOS	-	-		No se realizó
20-	INSTALACION DE GAS	-	-		No se realizó
21-	PLAZA Y ANDADORES	-	-		No se realizó
	ILUMINACION EXTERIOR	-	-		No se realizó
23-	CISTERNA	-	-		No se realizó
24-	CERCADO Y PORTON	-	-		No se realizó
25-	BOMBAS DE AGUA	-	-		No se realizó

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Rámbo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2021



José



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



098

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

CCT: 29DES0021H

FECHA DE EVALUACION: _____

NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____ DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, K" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-022-2021

IMPORTE: \$ 2,497,546.43

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	✓		No se pintaron muros internos de aulas
2-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	✓		
3-	PISO (CERAMICO)	8	✓		
4-	IMPERMEABILIZACIÓN	9	✓		
5-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	9	✓		
7-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
8-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPÁRAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	—			No se realizó
9-	INSTALACION DE GAS	—			No se realizó
10-	PLAZA Y ANDADORES	—			No se realizó
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	—			No se realizó
12-	CISTERNA	—			No se realizó
13-	BOMBAS DE AGUA	—			No se realizó

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2021

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

Mtro. Josué Coltepetzo Miranda
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO