

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	REG. FED. CAUS:	MCC140103LP6
UBICACION :	ZARAGOZA, TOTOLAC.	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2020
CONTRATO No.:	BALPOT-29-001-2021		
INICIACION PROGRAMADA:	05 DE ABRIL DE 2021		
TERMINACION PROGRAMADA:	20 DE JUNIO DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	05 DE ABRIL DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	20 DE JUNIO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 386,915.86
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2541672		\$386,915.86
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2541669		\$128,971.95

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 22 DE JUNIO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO " A, B, C, D, E, F " REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR



EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,289,719.53	\$1,289,719.53
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	05/04/2021 AL 30/04/2021	\$570,215.40	\$570,215.40
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	01/05/2021 AL 31/05/2021	\$606,756.03	\$606,756.03
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	01/06/2021 AL 20/06/2021	\$112,748.10	\$112,748.10
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,289,719.53	\$1,289,719.53
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,289,719.53	\$1,289,719.53

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2020

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	INGENIERO ARTURO SANCHEZ TELEZ	EMPRESA:	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	CARMEN ALEJANDRA ROMERO MUNIVE REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	Primaria Ricardo Flores Magón	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-001-2021
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0111G
LOCALIDAD:	ZARAGOZA	FECHA INICIACION:	05 DE ABRIL DE 2021
MUNICIPIO:	TOTOLAC	FECHA TERMINACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2021
		FECHA INICIO REAL:	05 DE ABRIL DE 2021
		FECHA TERMINO REAL:	20 DE JUNIO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TOTOLAC, EL DIA 22 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	RG REHABILITACION GENERAL
				X

LES EDUCATIVOS:

EDIFICIO " A, B, C, D, E, F " REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	700.52	M2	CONSTRUCCION	\$	\$1,289,719.53
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$1,289,719.53


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Handwritten signatures and stamps:

 U.S.E.T.
 ESC. PRIM. RUR.
 "RICARDO FLORES MAGÓN"
 Clave: 29DPR0111G
 ZARAGOZA,
 MPIO. TOTOLAC, TLAX.
 773

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESOR CARLOS MALDONADO ILHUICATZI


QUE RECIBE A NOMBRE DEL

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

 INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :

[Handwritten Signature]


NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T.
 ESC. PRIM. RUR.
 "RICARDO FLORES MAGÓN"
 Clave: 29DPR04TTG:
 ZARAGOZA,
 MUNICIPIO TOTOLAC, TLAX.
 NOMBRE:
PROFESOR CARLOS MALDONADO ILHUICATZI

CARGO :

DIRECTOR DE LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**
2020

[Handwritten Signature]
774

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

0050

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN
 CLAVE: 29DPR0111G
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " A, B, C, D, E, F " REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BALPOT-29-001-2021
 IMPORTE: \$1,289,719.53
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR CARLOS MALDONADO ILHUICATZI
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22 DE JUNIO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2020



U.S.E.T.
ESC. PRIM. RUR
"RICARDO FLORES MAGÓN"
Clave: 29DPR0111G
ZARAGOZA,
MPIO. TOTOLAC, TLAX.

775

t

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN

CCT: 29DPR0111G

FECHA DE EVALUACION: 22 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO " A, B, C, D, E, F " REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

No. DE CONTRATO: BALPOT-29-001-2021

IMPORTE: \$1,289,719.53

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	X		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	X		
	IMPERMEABILIZACIÓN	10	X		REMANENTES DEL FAM POTENCIADO
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	X		2020
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	X		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ
ENCUESTADOR

U.S.E.T.
ESC. PRIM. RUR.
"RICARDO FLORES MAGÓN"
Clave: 29DPR0111G NOMBRE Y FIRMA
ZARAGOZA, ENCUESTADO
MPIO. TOTOLAPAN TLAX.

776