

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CORPORACIÓN DADJAR, S.A. DE C.V. ✓
OBRA :	PRIMARIA LIC.BENITO JUÁREZ ✓		
UBICACION :	SAN MIGUEL XALTIPAN, CONTLA DE JUAN CUAMATZI. ✓		
CONTRATO No.:	BALPOT-29-002-2021 ✓	REG. FED. CAUS:	CDA1402147W5
INICIACION PROGRAMADA:	05 DE ABRIL DE 2021	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2020 ✓
TERMINACION PROGRAMADA:	20 DE JUNIO DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	05 DE ABRIL DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	20 DE JUNIO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. ✓	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:			\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	5890-02529-0		\$39,047.29

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 01 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,J" REHABILITACIÓN GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$390,472.94	\$390,472.94
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	05/04/2021 AL 30/04/2021	\$319,254.84	\$319,254.84
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	01/05/2021 AL 20/06/2021	\$71,218.10	\$71,218.10
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$390,472.94	\$390,472.94
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$390,472.94	\$390,472.94

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2020**



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

R E C I B E :

FIRMA: 

NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

E N T R E G A :

FIRMA: 

EMPRESA: CORPORACIÓN DADJAR, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: JAVIER PLUMA CAMPECH REPRESENTANTE LEGAL

RFC: CDA1402147W5 CALAPA YAUHOUEMEHCAN TLAX., C.P. 38000

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

070

OBRA:	PRIMARIA LIC.BENITO JUÁREZ	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-002-2021
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA LIC.BENITO JUÁREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0306T
LOCALIDAD:	SAN MIGUEL XALTIPAN	FECHA INICIACION:	05 DE ABRIL DE 2021
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	05 DE ABRIL DE 2021
		FECHA TERMINACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2021
		FECHA TERMINO REAL:	20 DE JUNIO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTIPAN, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 01 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
				2020
X				

EDIFICIOS EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A.J" REHABILITACIÓN GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB. FED.
"LIC. BENITO JUÁREZ"
CLAVE: 29DPR0306T
XALTIPAN, TLAX.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	390,472.94
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	390,472.94

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Aut.
[Signature] # 340

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROF. ABEL HERNÁNDEZ PIANTZI

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :


INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA
U. S. E. T.

ESC. PRIM. URB. FED.
"LIC. BENITO JUÁREZ"

CLAVE: 29DPR030 **PROF. ABEL HERNÁNDEZ PIANTZI**

XALTIPAN, TLAX.
CARGO :

DIRECTOR DE LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ.

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

2020



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ ✓ 042

CLAVE: 29DPR0306T ✓

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,J" REHABILITACIÓN GENERAL ✓

CONTRATO N°: BALPOT-29-002-2021 ✓

IMPORTE: \$390,472.94 ✓

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROF. ABEL HERNÁNDEZ PIANTZI ✓

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 01 DE JULIO DE 2021 ✓

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA	✓		✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	✓		✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	✓		✓		
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA	✓		✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB. FEL
"LIC. BENITO JUAREZ"
CLAVE: 29DPR0306T
XALTIPAN, TLAX.

[Handwritten signature]

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

2020

[Handwritten signature]

342



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

SEGUIMOS 20 CONSTRUYENDO 21

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ 043

CCT: 29DPR0306T

FECHA DE EVALUACION: 01 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A,J" REHABILITACIÓN GENERAL

NO DE CONTRATO: BALPOT-29-002-2021

IMPORTE: \$ 390,472.94

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	↘	↘		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	↘	↘		
3.-	PISO (CERAMICO)	↘	↘		
	IMPERMEABILIZACIÓN				FOLIO
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2020**



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB. FED.
"LIC. BENITO JUAREZ"
CLAVE: 29DPR0306T
XALTIPAN, TLAX.

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO 31/7