



141

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-003-2021
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0233R
LOCALIDAD:	OCOTLAN TEPATLAXCO	FECHA INICIACION:	05 DE ABRIL DE 2021
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	05 DE ABRIL DE 2021
		FECHA TERMINACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2021
		FECHA TERMINO REAL:	20 DE JUNIO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN TEPATLAXCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 02 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
X				

CALEAS EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A,B" REHABILITACIÓN GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**REMANENTES DEL FAM  
POTENCIADO**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

2020

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	440,927.66
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$440,927.66



U.S.E.T.  
ESCUELA. PRIM. RURAL  
Prof. Rafael Ramirez  
Castañeda  
CLAVE: 29DPR0233R  
Ocotlán Tepatlaxco,  
Tlax.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

Edmundo B. Xochitlitz. Cocobati

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

0410

112

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPOT-29-003-2021  
OCOTLAN TEPATLAXCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROF. EDMUNDO BERNARDINO XOCHITIOTZI COCOLETZI QUE RECIBE A NOMBRE DEL  
PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% <u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%
		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO. SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA E.T. AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



ESCUELA PRIM. RURAL  
Prof. Rafael Ramirez  
Castañeda  
CLAVE: 29DPR0233R  
Ocotlán Tepatlaxco,  
Tlax.

**ENTREGA POR EL ITIFE**  
**TLX** | **ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**RECIBE POR LA ESCUELA**

FIRMA :

*[Handwritten Signature]*

FIRMA :

*[Handwritten Signature]*

NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

NOMBRE :

PROF. EDMUNDO BERNARDINO XOCHITIOTZI

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

CARGO :

DIRECTOR DE LA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ .

REMANENTES DEL FAM  
POTENCIADO  
2020

*[Handwritten Signature]*

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ ✓  
 CLAVE: 29DPR0233R ✓  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B" REHABILITACIÓN GENERAL ✓  
 CONTRATO N°. BALPOT-29-003-2021 ✓  
 IMPORTE: \$440,927.66 ✓  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROF. EDMUNDO BERNARDINO XOCHITIOTZI COCOLETZI ✓  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 02 DE JULIO DE 2021 ✓

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	✓	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	✓	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	✓	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	✓	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
-	CANCELERIA	✓	✓		
8.-	PUERTA (S)	✓	✓		
9.-	CERRADURAS	✓	✓		
10.-	HERRERIA	✓	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	✓	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

REMANENTES DEL FAM  
POTENCIADO  
2020

*JALC*



U.S.E.T.  
ESCUELA PRIM. RURAL  
Profr. Rafael Ramirez  
Castañeda  
CLAVE: 29DPR0233R  
Ocotlán Tepatlaxco,  
Tlax.

Edmundo B. Xochitlotzi Cocolezi



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

144

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

**NEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ

CCT: 29DPR0233R

FECHA DE EVALUACION: 02 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA


NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A,B" REHABILITACIÓN GENERAL

NO DE CONTRATO: BALPOT-29-003-2021

IMPORTE: \$ 440,927.66

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	/		REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2020
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	/		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	/		
-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	/		  U.S.E.T. ESCUELA. PRIM. RURAL Profr. Rafael Ramírez Castañeda CLAVE: 29DPR0233R Ocotlán Tepatlaxco, Tlax. Edmundo B. Xochitlani Coatlaxc
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	/		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

  
 SRD UENNI GONZALES DIAZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADOR

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO

0413