

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ	NUM. DE OBRA:	EDINEN-29-003-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DNL0002H		
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIACION:	14 DE JUNIO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	26 DE SEPTIEMBRE DE
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	14 DE JUNIO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	13 DE JULIO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL (EDIDEN) 2020-2021. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
FURNITURARIO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	R
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	REHABILITACION
				X

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "M" REHABILITACIÓN GENERAL (ENFERMERÍA, ALMACEN DE DANZA)

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	288.57	M2	CONSTRUCCION	\$	\$253,139.27
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$253,139.27

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

"EDINEN 2020-2021"

Dist
-00 147
d

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA NADIA MINOR FERRA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

ITIFE

MA :



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLÉZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA



FIRMA :



NOMBRE :

MAESTRA NADIA MINOR FERRA

CARGO :

**DIRECTORA DEL NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO
JUÁREZ.**


EDIDEN 2020-2021

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ
 CLAVE: 29DNL0002H
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "M" REHABILITACIÓN GENERAL (ENFERMERÍA, ALMACEN DE DANZA)
 CONTRATO N.º: EDINEN-29-003-2021
 IMPORTE: \$253,139.27
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA NADIA MINOR FERRA
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE JULIO DE 2021

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



U.S.E.T.
ESCUELA NORMAL RURAL
"BENITO JUÁREZ"
CLAVE: 29DNL0002H
PANOTLA, TLAX.

"EDINEN 2020-2021"

149

Handwritten signature/initials

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10
 NOMBRE DE LA ESCUELA: NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ
 CCT: 29DNL0002H
 FECHA DE EVALUACION: 15 DE JULIO DE 2021
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: Janna Siltalan Tellez Castillo DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "M" REHABILITACIÓN GENERAL (ENFERMERÍA, ALMACEN DE DANZA)
 No. DE CONTRATO: EDINEN-29-003-2021
 IMPORTE: \$253,139.27

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELÉCTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			"EDINEN 2020-2021"
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Jorge Armando Ramos Ramírez
ENCUESTADOR

Janna Siltalan Tellez Castillo
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

150