

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GUSTAVO ISRAEL SANTIAGO AHUJA
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE JUÁREZ		
UBICACION :	LA LOMA XICOHTÉNCATL, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	PIE-29-001-2021	REG. FED. CAUS:	SAAG760823EHA
INICIACION PROGRAMADA:	15 DE FEBRERO DE 2021	PROGRAMA:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2016
TERMINACION PROGRAMADA:	16 DE MAYO DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	15 DE FEBRERO DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	16 DE MAYO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 384,997.56
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	21A08042		\$384,997.56
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	21A08046		\$128,332.52

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 18 DE MAYO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO " D, G, H " REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,283,325.19	\$1,283,325.19
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/02/2021 AL 15/03/2021	\$106,683.69	\$106,683.69
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	16/03/2021 AL 31/03/2021	\$76,033.68	\$76,033.68
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	01/04/2021 AL 30/04/2021	\$873,385.45	\$873,385.45
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	01/05/2021 AL 16/05/2021	\$227,222.37	\$227,222.37
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,283,325.19	\$1,283,325.19
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,283,325.19	\$1,283,325.19

GUSTAVO ISRAEL SANTIAGO AHUJA
R.F.C. SAAG760823EHA
Calle de las Rosas No. 22-A
U.H. La Virgen, Panotla, Tlax.
C. P. 90140
Tel: 246 6630 99
Cel: 246 111 26 56
gisa_tlx@prodigy.net.mx
gisa_tlx@hotmail.com

RECIBIÓ:		CONSTRUCCIONES SANTIAGO	
A: DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
NOMBRE:	INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ	EMPRESA:	
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	GUSTAVO ISRAEL SANTIAGO AHUJA REPRESENTANTE LEGAL

1091

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE JUÁREZ	NUM. DE OBRA:	PIE-29-001-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE JUÁREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0005Q		
LOCALIDAD:	LA LOMA XICOHTÉNCATL	FECHA INICIACION:	15 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	16 DE MAYO DE 2021
MUNICIPIO:	TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	15 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	16 DE MAYO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA XICOHTÉNCATL, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 18 DE MAYO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
FURNITURA Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	S
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	SANITARIOS
				X

SERVICIOS EDUCATIVOS:

EDIFICIO " D, G, H " REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	149.63	M2	CONSTRUCCION	\$	\$1,283,325.19
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$1,283,325.19

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

GUSTAVO ISRAEL SANTIAGO AHOJA
R.F.C. SAAG760823EHA
Calle de las Rosas No. 22-A
U.H. La Virgen, Panotla, Tlax.
C. P. 90140
Tel.: 246 466 30 99
Cel: 246 111 26 56
gisa_tlx@prodigy.net.mx
gisa_tlx@hotmail.com

[Handwritten Signature]

1092

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: PIE-29-001-2021
LA LOMA XICOHTENCATL, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:


PROFESOR FERNANDO TEOZOL SÁNCHEZ QUE RECIBE A NOMBRE DEL
SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE JUÁREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



IA :

[Signature]

RECIBE POR LA ESCUELA :



[Signature]

NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

U.S.E.T.
ESC. NOMBRE AL.
PRESIDENTE JUÁREZ
29DES0005Q
TLAXCARGOTLAX

**DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE
JUÁREZ.**

GUSTAVO ISRAEL SANTIAGO AHUJA
R.F.C. SAAG760823EHA
Calle de las Rosas No. 22-A
U.H. La Virgen; Panotla, Tlax.
C. P. 90140
Tel.: 246 466 30 99
Cel: 246 111 26 56
gisa_tlx@prodigy.net.mx
gisa_tlx@hotmail.com



[Signature]
1093

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE JUÁREZ

CLAVE: 29DES0005Q

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " D, G, H " REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS

CONTRATO N°. PIE-29-001-2021

IMPORTE: \$1,283,325.19

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR FERNANDO TEOZOL SÁNCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 18 DE MAYO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	/		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	/		
5.-	PLAFONES	10	/		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	/		
	CANCELERIA	10	/		
8.-	PUERTA (S)	9	/		
9.-	CERRADURAS	10	/		
10.-	HERRERIA	10	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—	/		
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	/		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	/		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	/		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9	/		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	/		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	/		
20.-	INSTALACION DE GAS	—	/		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	/		
	ILUMINACION EXTERIOR	—	/		
22.-	CISTERNA	10	/		
24.-	CERCADO Y PORTON	—	/		
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	/		

1094

Handwritten signature



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
BIENESTAR DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

165

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE JUÁREZ

CCT: 29DES0005Q

FECHA DE EVALUACION: _____

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO " D, G, H " REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS

No. DE CONTRATO: PIE-29-001-2021

IMPORTE: \$1,283,325.19

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	/		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	/		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	/		
	IMPERMEABILIZACIÓN	9	/		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	/		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	/		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	/		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	/		
9.-	INSTALACION DE GAS	—	—		
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	/		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	—	—		
12.-	CISTERNA	10	/		
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10	/		
	BOMBAS DE AGUA	10	/		

Jorge Armando Ramos Ramírez
JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ
ENCUESTADOR

Josue Robles Altamirano
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

1095