

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
OBRA :	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 15		
UBICACION :	IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI.		
CONTRATO No.:	PIE-29-002-2021	REG. FED. CAUS:	CTA080801KE6
INICIACION PROGRAMADA:	15 DE FEBRERO DE 2021	PROGRAMA:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2016
TERMINACION PROGRAMADA:	16 DE MAYO DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	15 DE FEBRERO DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	22 DE MARZO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:			\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-23624-5		\$121,519.30

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 24 DE MARZO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,B,C,D" REHABILITACIÓN GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,215,193.02	\$1,215,193.02
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/02/2021 AL 08/03/2021	\$186,000.41	\$186,000.41
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	09/03/2021 AL 22/03/2021	\$1,029,192.61	\$1,029,192.61
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,215,193.02	\$1,215,193.02
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,215,193.02	\$1,215,193.02

**"REMANENTES DENOMINADOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"**

RECIBE :

FIRMA:   
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SANCHEZ TELLEZ  
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ENTREGA :

FIRMA:   
EMPRESA: CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  
NOMBRE Y CARGO: ING. LUIS TELOXA REYES REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 15	NUM. DE OBRA:	PIE-29-002-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 15	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0015M		
LOCALIDAD:	IXTLAHUACA	FECHA INICIACION:	15 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	16 DE MAYO DE 2021
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	15 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	22 DE MARZO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 24 DE MARZO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO	X				

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A,B,C,D" REHABILITACIÓN GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**"REMANENTES DENOMINADOS  
PARTICIPACIONES E  
INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"**

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M2	OTROS: \$ <b>1,215,193.02</b>
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <b>\$1,215,193.02</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*pat.*

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**MTRA. ANGELA TORRES VAZQUEZ** QUE RECIBE A NOMBRE DEL  
**CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 15**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :



NOMBRE :

**INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA**

FIRMA :



NOMBRE :

**MTRA. ANGELA TORRES VAZQUEZ**

CARGO :

**DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE  
NÚMERO 15.**

U. S. E. T.  
DEPARTAMENTO DE  
EDUCACIÓN ESPECIAL  
CAM No. 15  
CLAVE: 29DML0015M  
CONTLA, TLAXCALA.

**"REMANENTES DENOMINADOS  
PARTICIPACIONES E  
INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"**

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 15  
 CLAVE: 29DML0015M  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B,C,D" REHABILITACIÓN GENERAL  
 CONTRATO N°: PIE-29-002-2021  
 IMPORTE: \$1,215,193.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. ANGELA TORRES VAZQUEZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 24 DE MARZO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	--			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10 (rampa)	✓		
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**"REMANENTES DENOMINADOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"**



U. S. E. T.  
DEPARTAMENTO DE  
EDUCACIÓN ESPECIAL  
CAM No. 15  
CLAVE: 29DML0015M  
CONTLA, TLAXCALA,

*Angela Torres Vázquez*  
Angela Torres Vázquez



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

181

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 15
CCT:	29DML0015M
FECHA DE EVALUACION:	24 DE MARZO DE 2021
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A,B,C,D" REHABILITACIÓN GENERAL
NO DE CONTRATO:	PIE-29-002-2021
IMPORTE:	\$ 1,215,193.02

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		"REMANENTES DENOMINADOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

*Alexandra Flores Gallegos*  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADOR

*Rubén Hernández*  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO



U. S. E. T.  
 DEPARTAMENTO DE  
 EDUCACIÓN ESPECIAL  
 CAM No. 15  
 CLAVE: 29DML0015M  
 CONTLA, TLAXCALA.

0790