



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 51	NUM. DE OBRA:	PGO-051-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 51	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0051U		
LOCALIDAD:	OCOTLÁN (TLACOMULCO)	FECHA INICIACION:	18/JUL/2022	FECHA TERMINACIÓN:	06/NOV/2022
MUNICIPIO:	TLXCALA DE XICOTENCATL	FECHA INICIO REAL:	18/JUL/2022	FECHA TERMINO REAL:	04/DIC/2022

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN (TLACOMULCO), MUNICIPIO DE TLXCALA DE XICOTENCATL EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS FERCENAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA, RAMO 33, FONDO Y APORTACIONES MÚLTIPLES, CON FOMENTO II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPAPA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	
OBRA NUEVA						
AMPLIACION	X					
REHABILITACION						
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						9
LOCALES EDUCATIVOS:	<u>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 9 E. E. (ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIO MÉDICO, PREFECTURA Y BIBLIOTECA) + OBRA EXTERIOR</u>					
OBRA EXTERIOR:						
TIPO DE ESTRUCTURA:						
MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.						

AREA REHABILITADA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS	383.04 M ²	EDIFICIOS:	\$ 3,346,779.06
PAVIMENTOS:	M ²	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M ²	TOTAL:	\$ 3,346,779.06
EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.			

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	DRENAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. OCTAVIO GUILLERMO MARTÍNEZ CANSECO
SECUNDARIA TÉCNICA No. 51

QUE RECIBE A NOMBRE DE

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

1.2.- OBRA EXTERIOR

1.3.- REP. GENERALES

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

100

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPO QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL PLANTEL E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA

FIRMA:

NOMBRE:

DIRECCION GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T.

FIRMA: ESC. SEC. TEC. No. 51

INNOMINADA

29DST0051U

NOMBRE: TLACOMULCO,

OCOTLAN, TLAX.

PROF. OCTAVIO GUILLERMO MARTÍNEZ CANSECO

CARGO:

DIRECTOR



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUACENSE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 51
CLAVE:	29DST0051U
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 9 E. E. (ADMINISTRACIÓN, PORTICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIO MÉDICO)
CONTRATO N°.	BALPGO-29-023-2022
IMPORTE:	\$3,346,779.06
NOMBRE DEL DIRECTOR:	PROF. OCTAVIO GUILLERMO MARTÍNEZ CANSECO
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día	15 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1-	APLANADOS	9			
2-	PINTURA VINÍLICA	9			
3-	PINTURA ESMALTE	9			
4-	PISO LOSETA	9			
5-	PLAFONES	9			
6-	IMPERMEABILIZACIÓN	9			
7-	CANCELERIA	9			
8-	PUERTA (S)	9			
9-	CERRADURAS	9			
10-	HEPERIA	9			
11-	CARPINTERIA (Muebles)	9			
12-	INSTALACION SANITARIA	9			
13-	MUEBLES SANITARIOS	9			
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9			
15-	MUEBLES SANITARIOS (HEPRAJES)	9			
16-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
17-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23-	CISTERNA	N/A			
24-	BARDA	N/A			
25-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



U.S.E.T. 18
 ESC. SEC. TEC. No. 51
 INNOMINADA
 29DST0051U
 TLACOMULCO,
 OCOTLAN, TLAX.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITIFE



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TÉCNICA No. 51

CLAVE: 29DST0051U

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ECUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 9 E. E. (ADMINISTRACIÓN)


CONTRATO N°: BALPGO-29-023-2022

IMPORTE: \$3,346,779.06

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde **1** es deficiente y **10** es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. **Nota importante:** anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MDFOS Y PLAFON)	9			
2-	PINTURA ESMALE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
3-	PISO (CEPAMICO)	9			
4-	IMPERMEABILIZACIÓN	9			
5-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	9			
7-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
8-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPAVAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADCPES Y CONTACTOS)	9			
9-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10-	PLAZA Y ANDADORES	9			
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12-	CISTERNA	N/A			
13-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	9			
14-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
 ENCUESTADOR


 U.S.E.T.
 ESC. SEC. TEC. No. 51
 INHONMINADA
 29DST0051U
 TLACOMULCO
 OCOTLAN, TLAX.
 NOMBRE Y FIRMA
