

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

197

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA TÉCNICA No.26		
UBICACION :	IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-027-2022	REG. FED. CAUS:	ECO8802294Z0
INICIACION PROGRAMADA:	25 DE JULIO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33,FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INDRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 679,583.60
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2690147		\$679,583.60
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2690139		\$226,527.87

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "Q" CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EST. U-1C 6 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,265,278.66	\$2,265,278.66
AUMENTO DE MONTO		\$71,486.28	\$71,486.28
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	25/07/2022 AL 15/08/2022	\$342,132.65	\$342,132.65
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	16/08/2022 AL 31/08/2022	\$256,223.48	\$256,223.48
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	01/09/2022 AL 15/10/2022	\$545,925.84	\$545,925.84
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)			\$1,192,482.97
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,336,764.94	\$2,336,764.94
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,336,764.94	\$2,336,764.94

Operación con Fianza para Múltiples Ramos 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**DIRECCION GENERAL**

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. ERNESTO RICO CASTILLO

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA 198

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TÉCNICA No.26	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-027-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No.26	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DSTOO26V		
LOCALIDAD:	IGNACIO ZARAGOZA	FECHA INICIACION:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33.FONDO V. APORTACIONES ÚLTIPLES, COMPONENTE II INDRAESTRUCTURA EDICATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
		X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "Q" CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EST. U-1C 6 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

Operado con fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	209.95	M2	CONSTRUCCION	\$	\$2,336,764.94
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$2,336,764.94

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



U.S.E.T.
 EX.SEC.TEC.No.26
 "HUAMANTLA 4500"
 29DST0026V
 HUAMANTLA

[Handwritten signatures and initials]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-027-2022
IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESOR MARTIN FLORES LÓPEZ
SECUNDARIA TÉCNICA No.26


QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :  **DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE : **LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :  **U.S.E.T.**
ESC. SEC. TEC. No. 26
"HUAMANTLA 450"
29DST0026V
HUAMANTLA, TLA.

NOMBRE : **PROFESOR MARTIN FLORES LÓPEZ**

CARGO : **DIRECTOR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA No.26.**

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

200

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No.26
CLAVE:	29DSTOO26V
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "Q" CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EST. U-1C 6 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR
CONTRATO N°.	BALPGO-29-027-2022
IMPORTE:	\$2,336,764.94
NOMBRE DEL DIRECTOR (A):	PROFESOR MARTIN FLORES LÓPEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N. A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N. A			
	MUEBLES SANITARIOS	N. A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N. A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N. A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N. A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS	N. A.			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA	N. A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N. A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N. A.			

Operado con recursos de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

2022



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 26
HUAMANTLA 450
29DST0026V
HUAMANTLA, TLAX.

Flora
Director

[Handwritten signature]

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA** 201
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TÉCNICA No.26
 CCT: 29DSTOO26V
 FECHA DE EVALUACION:
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "Q" CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EST. U-1C 6 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-027-2022
 IMPORTE: \$2,336,764.94

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: **anotar N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)		✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)		✓		
3.-	PISO (CERAMICO)		✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN		✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)		✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)		N. A		<p>Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 37 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. 2012</p>
7.-	INSTALACION HIDRAULICA		N. A		
	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)		N. A		
9.-	INSTALACION DE GAS		N. A		
10.-	PLAZA Y ANDADORES		✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)		N. A		
12.-	CISTERNA		N. A		
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.		N. A		
14.-	BOMBAS DE AGUA		N. A		

ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
 ENCUESTADOR

U.S.E.T.
 ESC. SEC. TEC. No. 26
 "HUAMANTLA 450"
 29DSTOO26V NOMBRE Y FIRMA
 HUAMANTLA, TLAX. ENCUESTADO

 Encuestado