

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	REG. FED. CAUS:	SAC050226TR7
UBICACION :	XALTOCAN, XALTOCAN.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
CONTRATO No.:	BALPGO-29-033-2022	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	25 DE JULIO DE 2022	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	23 DE OCTUBRE DE 2022	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	RENUNCIO A ANTICIPO \$0.00
FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0114278 \$28,403.83
FECHA TERMINO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Berkley Internacional Fianzas de México, S.A. de C.V.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,  
EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$284,038.25	\$284,038.25
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$7,680.95	\$7,680.95
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	25/07/2022 AL 08/08/2022	\$196,771.89	\$196,771.89
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	09/08/2022 AL 22/09/2022	\$94,947.31	\$94,947.31
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$291,719.20	\$291,719.20
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$291,719.20	\$291,719.20

Operado con Fondo de Apoyos Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

<b>R E C I B I D O</b>	<b>ITIFE</b> INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	<b>E N T R E G A</b>	<b>ITIFE</b> INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FIRMA:	DIRECCIÓN GENERAL	FIRMA:	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.
OMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	ACERINA ORIENTE S.A. DE C.V. INGENIERO CÉSAR ENRIQUE IZQUIERDO
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-033-2022	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0044I	
LOCALIDAD:	XALTOCAN	FECHA INICIO:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO:	XALTOCAN	FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE XALTOCAN, MUNICIPIO DE XALTOCAN, EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA			
	A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: **REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR: **REHABILITACION DE BARDA PERMETRAL ESTE, SUR, OESTE Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS DE REGISTROS ELECTRICOS**

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 289.92 M2	CONSTRUCCION \$
BARDA (PINTURA): 244.00 ML	OBRA EXTERIOR: \$ 94,947.31
IMPERMEABILIZANTE 366.00 M2	REHABILITACION: \$ 196,771.89
	TOTAL: \$ 291,719.20

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica  
2022

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-033-2022

XALTOCAN, XALTOCAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**LICENCIADA PAULINA CALDERÓN PLUMA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	71.95
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	28.05
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	
Total:			100 %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA:

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

NOMBRE:

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

U. S. E. FIRMA :  
**JUAN JACOBO ROUSSEAU**  
29DJNOO441  
XALTOCAN, TLA.

NOMBRE:

**LICENCIADA PAULINA CALDERÓN PLUMA**

CARGO:

**DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU.**



### EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU

CLAVE: 29DJN0044I

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPGO-29-033-2022

IMPORTE: \$291,719.20

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LICENCIADA PAULINA CALDERÓN PLUMA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 05 DE OCTUBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

*Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica*  
2022



U. S. E. T.  
JUAN JACOBO ROUSSEAU  
29DJN0044I  
XALTOCAN, TLAX.

*Paulina C. Pluma*



## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

JEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU

CCT: 29DJN00441

FECHA DE EVALUACION: 05 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Elbeth Duran Lopez  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR


No. DE CONTRATO: BALPGO-29-033-2022


IMPORTE: \$291,719.20

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)		X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	X		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	X		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	X		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

  
ARQUITECTO JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS  
ENCUESTADOR

Elbeth Duran Lopez   
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO