



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica



ITIFE

2022

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.
OBRA :	JOSE VASCONCELOS		
UBICACION :	SAN JUAN, TOTOLAC.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-058-2022	REG. FED. CAUS:	DIC030411SCA
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE AGOSTO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	CHUB Fianzas Monterrey, Aseguradora de caucion S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 283,736.75
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2177123		\$238,736.75
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2177122		\$94,578.92

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARDA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO			\$945,789.16
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO			\$30,492.23
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	22/08/2022 AL 05/09/2022	\$288,921.41	
ESTIMACION 2 (DOS)	05/09/2022 AL 20/09/2022	\$36,702.26	
ESTIMACION 3 (TRES)	21/09/2022 AL 05/10/2022	\$188,333.63	
ESTIMACION 4 (CUATRO)	06/10/2022 AL 20/10/2022	\$275,029.55	
ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO	21/10/2022 AL 27/11/2022	\$187,294.54	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$976,281.39	\$976,281.39
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$976,281.39	\$976,281.39

RECIBE:

FIRMA: _____

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE



ENTREGA:

FIRMA: _____

EMPRESA: DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: RAYMUNDO CUANQUENTZI GARCIA REPRESENTANTE LEGAL



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Operado con fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

ITIFE

2022

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.
OBRA :	JOSE VASCONCELOS		
UBICACION :	SAN JUAN, TOTOLAC.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-058-2022	REG. FED. CAUS:	DIC030411SCA
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE AGOSTO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	CHUB Fianzas Monterrey, Aseguradora de caucion S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 283,736.75
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2177123		\$238,736.75
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2177122		\$94,578.92

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARDA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCION Y MALLA CICLONICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO			\$945,789.16
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO			\$30,492.23
ESTIMACION 1 (UNO)	22/08/2022 AL 05/09/2022	\$288,921.41	
ESTIMACION 2 (DOS)	05/09/2022 AL 20/09/2022	\$36,702.26	
ESTIMACION 3 (TRES)	21/09/2022 AL 05/10/2022	\$188,333.63	
ESTIMACION 4 (CUATRO)	06/10/2022 AL 20/10/2022	\$275,029.55	
ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO	21/10/2022 AL 27/11/2022	\$187,294.54	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$976,281.39	\$976,281.39
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$976,281.39	\$976,281.39



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

RECIBE :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

ENTREGA :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. DIC030411SCA

RAYMUNDO CUAHQENTZI GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

074

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARDAS PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLÓNICA	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-058-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DTV0017A		
LOCALIDAD:	SAN JUAN	FECHA INICIACION:	22 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	TOTOLAC	FECHA INICIO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TOTOLAC, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L BARDAS PERIMETRAL
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

OBRA EDUCATIVAS: EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARDAS PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLÓNICA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS:	M2
PAVIMENTOS:	M2
OTROS :	M2
SUP. TERRENO:	M2

INVERSION EJERCIDA:

REHABILITACION	\$	
OBRA EXTERIOR:	\$	976,281.39
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	\$976,281.39



U.S.E.T.
TELESECUNDARIA
"JOSE VASCONCELOS"
CLAVE: 29DTV0017A
SAN JUAN
TOTOLAC, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signature]



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRA. ALICIA CANTERO HERNANDEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL


TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA :

U.S.E.T.

TELESECUNDARIA

NOMBRE :

JOSE VASCONCELOS
MTRA. ALICIA CANTERO HERNANDEZ

CARGO :

SAN JUAN
TOTOLAC, TLAX.

DIRECTORA DEL TELESECUNDARIA JOSE
VASCONCELOS.

"Operado con recursos
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2022



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS

CLAVE: 29DTV0017A

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARRA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCION Y MALLA CICLONICA

CONTRATO N°: BALPGO-29-058-2022

IMPORTE: \$976,281.39

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. ALICIA CANTERO HERNANDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10			
25.-	BOMBAS DE AGUA				

*Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica*
2022



U.S.E.T.
TELESECUNDARIA
"JOSE VASCONCELOS"
CLAVE: 29DTV0017A
SAN JUAN
TOTOLAC, TL.



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS

CCT: 29DTV0017A

FECHA DE EVALUACION: _____

NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____ DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARDA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCION Y MALLA CICLONICA

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-058-2022

IMPORTE: \$ 976,281.39

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operado con fondo de apoyo a Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2022

Los trabajos de obra quedaron en buen estado

10

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO