

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19 MARIANO SANCHEZ

UBICACION : EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA.

CONTRATO No.: BALPGO-29-063-2022

INICIACION PROGRAMADA: 22 DE AGOSTO DE 2022

TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA INICIO REAL: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: Berkley México Fianzas, S.A. de C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: BKY-0566-0118195

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0566-0118199

CONTRATISTA : BASERTHIT & ASOCIADOS. S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: BAA081021127

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 387,437.19

\$387,437.19

\$129,145.73

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION DE EDIF. "A, B,C.E.G.H,J" EDIFICIO "L" REPARACIÓN DE DAÑO EN COLUMNA, O.E. SUSTITUCIÓN DE BARDA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,291,457.31	\$1,291,457.31
AUMENTO DE MONTO		\$39,512.64	\$39,512.64
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	22/08/2022 AL 20/11/2022	\$1,330,969.94	\$1,330,969.94
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,330,969.94	\$1,330,969.94
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,330,969.95	\$1,330,969.95

RECIBE :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**DIRECCIÓN GENERAL**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA****ENTREGA :**

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

Baserhi

BASERTHIT & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.ARQ. JESUS SALVADOR BARRERA
CAMARILLO

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLA-XCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLA-XCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	BASERTHIT & ASOCIADOS. S.A. DE C.V.
OBRA :	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19 MARIANO SANCHEZ		
UBICACION :	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-063-2022	REG. FED. CAUS:	BAA081021127
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE AGOSTO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
TERMINACION PROGRAMADA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022	MULTIPLES, COMPONENTE II	INFRAESTRUCTURA
FECHA INICIO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2022	EDUCATIVA BÁSICA 2022	
FECHA TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Berkley México Fianzas, S.A. de C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 387,437.19
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0566-0118195		\$387,437.19
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0566-0118199		\$129,145.73

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION DE EDIF. "A, B, C, E, G, H, J" EDIFICIO "L" REPARACION DE DAÑO EN COLUMNA, O.E. SUSTITUCIÓN DE BARDA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,291,457.31	\$1,291,457.31
AUMENTO DE MONTO		\$39,512.64	\$39,512.64
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	22/08/2022 AL 20/11/2022	\$1,330,969.94	\$1,330,969.94
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,330,969.94	\$1,330,969.94
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,330,969.95	\$1,330,969.95

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:



ITIFE
INSTITUTO TLA-XCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSPECCION GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLA-XCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

baserhit & asociados
AV. HIDALGO
C. P. 40000
BASERTHIT & ASOCIADOS. S.A. DE C.V.
**ARQ. JESUS SALVADOR BARRERA
CAMARILLO**
REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19 MARIANO SANCHEZ	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-063-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19 MARIANO SANCHEZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0019L		
LOCALIDAD:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	FECHA INICIACION:	22 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	FECHA INICIO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
			X	

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION DE EDIF. "A, B, C, E, G, H, J" EDIFICIO "I" REPARACIÓN DE DAÑO EN COLUMNA, O.E. SUSTITUCIÓN DE BARRA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	1,330,969.94
OTROS :	M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$1,330,969.94

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-063-2022
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19 MARIANO SANCHEZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% <u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	% _____
2.- MOBILIARIO		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :

DIRECCION GENERAL

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

U.S.E.T.
C. SEC. TEC. No. 19
EL CARMEN MARIANO SANCHEZ
SILVIA CHAVARRIA BERTIS

CARGO :

**DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19
MARIANO SANCHEZ.**



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.19 MARIANO SANCHEZ

CCI: 29DST0019L

FECHA DE EVALUACION: _____

NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____ DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIF. "A, B,C,E.G.H,J" EDIFICIO "L" REPARACIÓN DE DAÑO EN COLUMNA, O.E. SUSTITUCIÓN DE BARDA

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-063-2022

IMPORTE: \$1,330,969.94

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				N/A
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				N/A
3.-	PISO (CERAMICO)				N/A
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	r		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				N/A
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				N/A
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				N/A
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				N/A
10.-	PLAZA Y ANDADORES				N/A
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				N/A
12.-	CISTERNA				N/A
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10	✓		
14.-	BOMBAS DE AGUA				N/A


ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
ENCUESTADOR



U.S. FLOMBRE Y FIRMA
JOSÉ MARIANO ENCUESTADO
29DST0019L
TEQUEXQUETLA, TLAX.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 19 MARIANO SANCHEZ

CLAVE: 29DST0019L

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIF. "A, B,C.E.G.H,J" EDIFICIO "L" REPARACIÓN DE DAÑO EN COLUMNA, O.E. SUSTITUCIÓN DE BARDA

CONTRATO N°. BALPGO-29-063-2022

IMPORTE: \$1,330,969.94

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				N/A
2.-	PINTURA VINILICA				N/A
3.-	PINTURA ESMALTE				N/A
4.-	PISO (CERAMICO)				N/A
5.-	PLAFONES				N/A
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA				N/A
8.-	PUERTA (S)				N/A
9.-	CERRADURAS				N/A
10.-	HERRERIA				N/A
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				N/A
12.-	INSTALACION SANITARIA				N/A
13.-	MUEBLES SANITARIOS				N/A
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				N/A
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				N/A
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				N/A
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				NA
21.-	PLAZA Y ANDADORES				N/A
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				N/A
23.-	CISTERNA				N/A
24.-	CERCADO Y PORTON				N/A
25.-	BOMBAS DE AGUA				N/A



CORREO
PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS
M/H