

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

072

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MODERNIZACION POBLANA JIGA, S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		
UBICACION :	SAN LORENZO TLACUALOYA, YAUHQUEMECAN.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-074-2022	REG. FED. CAUS:	MPJ181031FA1
INICIACION PROGRAMADA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	18 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 131,312.55
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2712035		\$131,312.55
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2712036		\$43,770.85

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION DE EDIFICIO "A"

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$437,708.49	\$437,708.49
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	19/09/2022 AL 12/11/2022	\$356,304.07	\$356,304.07
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	13/11/2021 AL 18/12/2022	\$81,404.42	\$81,404.42
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$437,708.49	\$437,708.49
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$437,708.49	\$437,708.49

Operado con fondos de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica 2022

RECIBE:

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


FIRMA:

DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

NOMBRE:

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE



FIRMA:

MODERNIZACIÓN POBLANA
MODERNIZACION POBLANA JIGA, S.A. DE C.V.

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

C. ALICIA CAMACHO ROA
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-074-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0033S		
LOCALIDAD:	SAN LORENZO TLACUALOYA	FECHA INICIACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	YAUHQUEMECAN	FECHA INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLACUALOYA, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- QUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION DE EDIFICIO "A"

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REHABILITACION DE EDIFICIO "A"

*Operado con Fondo de Aportaciones-
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica "*
2022

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	392.00	M2	CONSTRUCCION	\$	437,708.49
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	437,708.49

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A
 D R E N A J E
 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-074-2022
SAN LORENZO TLACUALOYA, YAUHQUEMECAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRO ALFREDO LARA ELIOSA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

Operado con fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Estado V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :

NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MAESTRO ALFREDO LARA ELIOSA

CARGO :

DIRECTOR DEL PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.



ESC. PRIM. RUR. EST.
"JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ"
CLAVE: 29EPR00335
SAN LORENZO TLACUALOYA
M. YAUHQUEMECAN, TLAX.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

075

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

CLAVE: 29EPR0033S

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIO "A"

CONTRATO N°. BAPGO-29-074-2022

IMPORTE: \$437,708.49

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO ALFREDO LARA ELIOSA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 20 DE DICIEMBRE DE 2022

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	/			
4.-	PISO (CERAMICO)	/			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	/			
8.-	PUERTA (S)	/			
9.-	CERRADURAS	/			
10.-	HERRERIA	/			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	/			
12.-	INSTALACION SANITARIA	9			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	/			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	/			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	/			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	/			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS	/			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA	/			
	COMERCIO Y PORTON	/			
	BOMBAS DE AGUA	/			



ESC. PRIM. RUR. EST.
"JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ"
CLAVE: 29EPR0033S
L. LORENZO TLACUALOYAN
YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

MAESTRO ALFREDO LARA ELIOSA
DIRECTOR DEL PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.


**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA** 076
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****EXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CCT:	29EPR0033S
FECHA DE EVALUACION:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	HUGO AZTATZI CARRETO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE EDIFICIO "A"
No. DE CONTRATO:	BAPGO-29-074-2022
IMPORTE:	\$437,708.49

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE	—			
3.-	PISO (CERAMICO)	—			
	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	—			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	—			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	—			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS	—			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9			
12.-	CISTERNA	—			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	—			
14.-	BOMBAS DE AGUA	—			


HUGO AZTATZI CARRETO
ENCUESTADOR


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO