

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	MARCOS MELENDEZ ESCOBAR
OBRA:	PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS MOLINA		
UBICACION:	COLONIA CHAPULTEPEC, HUAMANTLA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-094-2022	REG. FED. CAUS:	MEEM860217F31
INICIACION PROGRAMADA:	10 DE OCTUBRE DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
TERMINACION PROGRAMADA:	18 DE DICIEMBRE DE 2022	MULTIPLES COMPONENTE II	INFRAESTRUCTURA
FECHA INICIO DIFERIMIENTO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022	EDUCATIVA BASICA	2022.
FECHA TERMINO DIFERIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	12 DIAS NATURALES.	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO	\$ 92,366.72
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0564-0124104		\$92,866.66
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0124105		\$30,955.55

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:



REHABILITACION DE EDIFICIO "A" REESTRUCTURACION DE EDIFICIO "C".

EL I.T.I.F.E RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL EL CONTRATISTA QUEDARA CBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$309,555.53	\$309,555.53
ESTIMACION 1 (UNO)	10/10/2022 AL 23/11/2022	\$116,235.29	\$116,235.29
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	24/11/2022 AL 30/12/2022	\$193,320.23	\$193,320.23
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$309,555.52	\$309,555.52
CARGOS AL CONTRATISTA		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$309,555.53	\$309,555.53

RECIBE:		ENTREGA:	
FIRMA:		FIRMA:	MARCOS MELENDEZ ESCOBAR
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA	PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS MOLINA	NUM DE OBRA:	BALPGO-29-094-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA	PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS MOLINA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0068H		
LOCALIDAD	COLONIA CHAPULTEPEC	FECHA INICIACION:	10 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	10 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION				X	
EQUIPO Y MOBILIARIO					
LOCALES EDUCATIVOS	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" REESTRUCTURACION DE EDIFICIO "C"				
OBRA EXTERIOR					
TIPO DE ESTRUCTURA					

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:			
EDIFICIOS	628.03	M2	CONSTRUCCION	\$ 309,555.52
PAVIMENTOS		M2	OBRA EXTERIOR.	\$
OTROS		M2	OTROS	\$
SUP. TERRENO		M2	TOTAL	\$

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

SERVICIOS MUNICIPALES:

OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES

ALUMBRADO
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFR. GASPAR RAMOS GALICIA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS MOLINA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
3.- EQUIPO		%

100

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE:

NOMBRE:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ


PROFR. GASPAR RAMOS GALICIA

CARGO:

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

DIRECTOR DE LA PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS
MOLINA.



[Handwritten mark]



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS MOLINA
CLAVE:	29EPR0068H
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" REESTRUCTURACION DE EDIFICIO "C".
CONTRATO N°:	BALPGO-29-094-2022
IMPORTE	\$309,555.52
NOMBRE DEL DIRECTOR (A):	PROFR. GASPAR RAMOS GALICIA
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día	30 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.	APLANADOS	8			
2.	PINTURA VINILICA	9			
3.	PINTURA ESMALTE	✓			
4.	PISO (CEPAMICO)	8			
5.	PLAFONES	9			
6.	IMPERMEABILIZACION	9			
7.	CANCELERIA	9			
8.	PUERTA (S)	8			
9.	CERRADURAS	✓			
10.	HERRERIA	✓			
11.	CARPINTERIA (Muebles)	✓			
12.	INSTALACION SANITARIA	✓			
13.	MUEBLES SANITARIOS	✓			
14.	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	✓			
15.	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	✓			
16.	INSTALACION HIDRAULICA	✓			
17.	INSTALACION ELECTRICA	✓			
18.	LAMPARAS INT. Y EXT	8			
19.	APAGADORES Y CONTACTOS	✓			
20.	INSTALACION DE GAS	✓			
21.	PLAZA Y ANDADORES	✓			
22.	ILUMINACION EXTERIOR	✓			
23.	CISTERNA	✓			
24.	CERCADO Y PORTON	✓			
25.	BOMBAS DE AGUA	✓			



ESCUELA PRIMARIA OFICIAL ESTATAL
 JOAQUIN CISNEROS MOLINA
 CLAVE: 29EPR0068H
 UBICADA EN LA COL. CHATUITEPEC
 MUNICIPIO: HUAMANTLA, TLA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOAQUIN CISNEROS MOLINA

CCT: 29EPRO068H

FECHA DE EVALUACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO "A" REESTRUCTURACION DE EDIFICIO "C".

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-094-2022

IMPORTE:

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
	PISO (CEPAMICO)	8			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	9			
5.-	CANCELERIA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	8			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
	BOMBAS DE AGUA				



ESCUELA PRIMARIA OFICIAL ESTATAL
JOAQUIN CISNEROS MOLINA
CLAVE: 29EPRO068H
UBICADA EN LA COL. CHAPULTEPEC
MPIO. HUAMANTLA, TLAX.

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR

ENCUESTADO