



# TIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# ITIFE 01 043

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S.A. DE C.V.
OBRA :	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2	REG. FED. CAUS:	CCP090204SY2
UBICACION :	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
CONTRATO No.:	BAPGO-29-016-2022	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	04 DE JULIO DE 2022	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	14 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	04 DE JULIO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	14 DE AGOSTO DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DÍAS NATURALES		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2686590		\$20,364.24

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$203,642.38	\$203,642.38
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	04/07/2022 AL 04/08/2022	\$112,726.46	\$112,726.46
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	05/08/2022 AL 14/08/2022	\$90,915.93	\$90,915.93
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$203,642.38	\$203,642.38
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$203,642.38	\$203,642.38

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S.A. DE C.V.  
 NOMBRE Y CARGO: C. JUAN LUIS CASTILLO PENSADO REPRESENTANTE LEGAL





# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-016-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0002I		
LOCALIDAD:	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	FECHA INICIACION:	04 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2022
MUNICIPIO:	TZOMPANTEPEC	FECHA INICIO REAL:	04 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	14 DE AGOSTO DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>						
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>						
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>						
TERMINACION	<input type="checkbox"/>						
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					X	

LOCALES EDUCATIVOS: **CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ <b>203,642.38</b>
OTROS : <b>2.00</b> M2	OTROS : \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <b>\$203,642.38</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





# TIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

045

HOJA 2  
NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-016-2022  
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA SANTA VARELA VARELA**


QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



FIRMA :

**DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE :


**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE:

**PROFESORA SANTA VARELA VARELA**

CARGO :

**DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2.**

*Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica "*  
**2022**



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

046

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2

CLAVE: 29DML0002I

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

CONTRATO N°. BAPGO-29-016-2022

IMPORTE: \$203,642.38

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA SANTA VARELA VARELA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 31 DE AGOSTO DE 2022

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	/		
2.-	PINTURA VINILICA	9	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	/		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	10	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
2022



U.S.E.T.  
DEPTO DE EDUCACION ESPECIAL  
C.A.M. No. 02  
CLAVE: 29DML0002I  
SAN ANDRES AHUALULCO



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

001 047


**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****.NEXO 10**


NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2  
 CCT: 29DML00021  
 FECHA DE EVALUACION: 31 DE AGOSTO DE 2022  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: Martha Elena Bañuelos Téllez  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN  
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-016-2022  
 IMPORTE: \$203,642.38

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	X		
2.-	PINTURA ESMALTE	9	X		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y RED ELECTRICA)	10	X		
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
2022

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

T.S.   
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO