

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**033****ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN VÁZQUEZ	REG. FED. CAUS:	CCP090204SY2
UBICACION :	XALOZTOC, XALOZTOC.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
CONTRATO No.:	BAPGO-29-019-2022	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	04 DE JULIO DE 2022	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	14 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00
FECHA INICIO REAL:	04 DE JULIO DE 2022		\$17,734.73
FECHA TERMINO REAL:	14 DE AGOSTO DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DÍAS NATURALES		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2686078		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :**CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$177,347.33	\$177,347.33
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	04/07/2022 AL 04/08/2022	\$121,680.07	\$121,680.07
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	05/08/2022 AL 14/08/2022	\$55,667.26	\$55,667.26
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$177,347.33	\$177,347.33
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$177,347.33	\$177,347.33

"Operado con Fondo de Apoyos  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales:  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"  
2022

<b>R E C I B E :</b>		<b>E N T R E G A :</b>	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	DIRECCION GENERAL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S.A. DE C.V.
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	C. JUAN LUIS CASTILLO PENSADO REPRESENTANTE LEGAL


**ITIFE**

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN VÁZQUEZ	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-019-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN VÁZQUEZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0015X		
LOCALIDAD:	XALOZTOC	FECHA INICIACION:	04 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2022
MUNICIPIO:	XALOZTOC	FECHA INICIO REAL:	04 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	14 DE AGOSTO DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE XALOZTOC, MUNICIPIO DE XALOZTOC, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA. SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

 OBRA NUEVA  
 AMPLIACION  
 REHABILITACION  
 TERMINACION  
 EQUIPO Y MOBILIARIO


## DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
				X	

LOCALES EDUCATIVOS:

**CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

 EDIFICIOS: \_\_\_\_\_ M2  
 PAVIMENTOS: \_\_\_\_\_ M2  
 OTROS : 2.00 M2  
 SUP. TERRENO: \_\_\_\_\_ M2

**INVERSION EJERCIDA:**

 CONSTRUCCION \$ \$177,347.33  
 OBRA EXTERIOR: \$ \_\_\_\_\_  
 OTROS : \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL: \$ \$177,347.33

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

 A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N 

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

 Operado con fondos de Aportaciones  
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
 para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
 2022



# IT FE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-019-2022  
XALOZTOC, XALOZTOC.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA NOEMI SÁNCHEZ ANAYA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN VÁZQUEZ**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

%

2.- MOBILIARIO

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

3.- EQUIPO

1.3.- REP. GENERALES

% **100**

%

%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DIRECCION GENERAL**

FIRMA :

NOMBRE :

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA U.S.E.T.

ESC SEC GRAL

**ADRIÁN VÁZQUEZ SÁNCHEZ**

CLAVE 29DES0018X

XALOZTOC TLAX

FIRMA :

NOMBRE:

**PROFESORA NOEMI SÁNCHEZ ANAYA**

CARGO :

**SUBDIRECTORA DE LA SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN  
VÁZQUEZ.**

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
2022



**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN VÁZQUEZ  
 CLAVE: 29DES0015X  
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN  
 CONTRATO N°. BAPGO-29-019-2022  
 IMPORTE: \$177,347.33  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA NOEMI SÁNCHEZ ANAYA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 23 DE AGOSTO DE 2022

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	8		✓	
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica  
2022

Mtra Noemi Sánchez Anaya

ESC SEC GRAL  
ADRIAN VÁZQUEZ SANCHEZ  
CLAVE 29DES0015X  
XALOZTOC TLAX



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

037


**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****.NEXO 10**


NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL ADRIÁN VÁZQUEZ
CCI:	29DES0015X
FECHA DE EVALUACION:	23 DE AGOSTO DE 2022
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<u>José Enrique Montoya Bonilla</u> <input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
No. DE CONTRATO:	BAPGO-29-019-2022
IMPORTE:	\$177,347.33

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, REGISTROS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
2022

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

  
 José Enrique Montoya Bonilla.  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO