



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	KR BIENES RAICES, CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS	REG FED. CAUS:	KBR050121Q37
UBICACION :	SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022
CONTRATO No.:	BAPGO-29-042-2022	IMPORTE SANCIÓN	\$ 23,374.40
INICIACION PROGRAMADA:	08 DE AGOSTO DE 2022	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 97,455.31
TERMINACION PROGRAMADA:	02 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	08 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	TOKIO Marine HCC Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	047570-00000		\$97,455.31
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	047578-00000		\$32,485.10

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 12 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$324,851.04	\$324,851.04
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	08/08/2022 AL 15/10/2022	\$52,161.33	\$52,161.33
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	16/10/2022 AL 31/10/2022	\$272,608.17	\$272,608.17
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$324,769.50	\$324,769.50
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$23,374.40	\$23,374.40
SALDO QUE SE CANCELA.		\$81.54	\$81.54
SUMAS IGUALES.		\$324,851.04	\$324,851.04

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

R E C I B E :
FIRMA: _____
NOMBRE: LINCENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

E N T R E G A :
FIRMA: _____
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO REPRESENTANTE LEGAL
COL. NUEVA ANTEQUERA PUEBLA, PUE



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRO. JOSE DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ
SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% <u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
U.S.E.T.
RECIBE POR LA ESCUELA :
ESC. SEC. GENERAL
"DOMINGO ARENAS"
Clave: 29DES0033M
FIRMA
ATOTOMILCO
IXTACUIXTLA, TLAX.

NOMBRE:

MTRO. JOSE DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ

CARGO :

DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GENERAL DOMINGO
ARENAS.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS
CLAVE:	29DES0033M
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION
CONTRATO N°:	BAPGO-29-042-2022
IMPORTE:	\$324,851.04
NOMBRE DEL DIRECTOR (A):	MTRO. JOSE DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día	12 DE ENERO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLÉS SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10		X	
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
ESC. SEC. GENERAL
"DOMINGO ARENAS"
Clave: 29DES0033M
ATOTONILCO
IXTACUIXTLA, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA


ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS
CCT:	29DES0033M
FECHA DE EVALUACION:	
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION
NO DE CONTRATO:	BAPGO-29-042-2022
IMPORTE:	\$ 324,851.04

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LAMPÁRAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	X		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	X		
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR


U.S.E.T.
ESC. SEC. GENERAL
"DOMINGO ARENAS"
Clave: 29DES0033M
AT: TONIGUERE Y FIRMA
TACUXTLA, ENCUESTADO