



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

|                                    |                               |                    |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| ENTIDAD FEDERATIVA:                | TLAXCALA                      | CONTRATISTA :      | AIDA HERNANDEZ CERVANTES   |
| OBRA :                             | TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN |                    |  |
| UBICACION :                        | ZUMPANGO, ATLANGATEPEC .      |                    |  |
| CONTRATO No.:                      | BAPGO-29-045-2022             | REG. FED. CAUS:    | HECA570202RS7  |
| INICIACION PROGRAMADA:             | 08 de agosto de 2022          | PROGRAMA:          | RAMO33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022 |
| TERMINACION PROGRAMADA:            | 4 de septiembre de 2022       |                    |  |
| FECHA INICIO REAL:                 | 08 de agosto de 2022          |                    |  |
| FECHA TERMINO REAL:                | 19 DE DICIEMBRE DE 2022       |                    |  |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:       | 0                             | IMPORTE SANCION    | \$ 2,265.07  |
| COMPANIA AFIANZADORA:              | 0                             | IMPORTE ANTICIPO : | \$ 0.00  |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:     | 0                             |                    | \$0.00   |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 0                             |                    | \$0.00   |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA                    | IMPORTE     | MONTO       |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| MONTO CONTRATO                          |                          | \$64,981.91 | \$64,981.91 |
| MONTO DE AMPLIACIÓN                     |                          | \$2,220.21  | \$2,220.21  |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)            | 08/08/2022 AL 19/12/2022 | \$67,202.12 | \$67,202.12 |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES.               |                          | \$67,202.12 | \$67,202.12 |
| CARGOS AL CONTRATISTA.                  |                          | \$2,265.07  | \$2,265.07  |
| SALDO QUE SE CANCELA.                   |                          | \$0.00      | \$0.00      |
| SUMAS IGUALES.                          |                          | \$67,202.12 | \$67,202.12 |

|                    |  |                        |   |
|--------------------|--|------------------------|---|
| <b>R E C I B E</b> |  | <b>E N T R E G A :</b> |   |
| FIRMA:             |  | FIRMA:                 |   |
| NOMBRE:            | LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ   | EMPRESA:               | AIDA HERNANDEZ CERVANTES                        |
| CARGO:             | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO<br>TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>EDUCATIVA. | NOMBRE Y CARGO:        | AIDA HERNANDEZ CERVANTES<br>REPRESENTANTE LEGAL |



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

|                       |                               |                      |                      |                     |                         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| OBRA:                 | TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN | NUM. DE OBRA:        | BAPGO-29-045-2022    |                     |                         |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29ETV0035P           |                     |                         |
| LOCALIDAD:            | ZUMPANGO                      | FECHA INICIACION:    | 08 de agosto de 2022 | FECHA TERMINACIÓN:  | 4 de septiembre de 2022 |
| MUNICIPIO:            | ATLANGATEPEC                  | FECHA INICIO REAL:   | 08 de agosto de 2022 | FECHA TERMINO REAL: | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |

EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA   
 AMPLIACION   
 REHABILITACION   
 TERMINACION   
 EQUIPO Y MOBILIARIO

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

| A    | L           | T      | A     | L           |
|------|-------------|--------|-------|-------------|
| AULA | LABORATORIO | TALLER | ANEXO | DESAYUNADOR |
|      |             |        |       |             |

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

#### INVERSION EJERCIDA:

|               |    |                |    |             |
|---------------|----|----------------|----|-------------|
| EDIFICIOS:    | M2 | CONSTRUCCION   | \$ |             |
| PAVIMENTOS:   | M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ | \$67,202.12 |
| OTROS:        | M2 | OTROS:         | \$ |             |
| SUP. TERRENO: | M2 | TOTAL:         | \$ | \$67,202.12 |


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

#### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



S. E. P. E.  
 ESCUELA TELESECUNDARIA  
 TLAHUEXOLOTZIN  
 CLAVE: 29ETV0035P  
 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2  
NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-045-2022  
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC .

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRO BENJAMIN AGUILAR CAMARILLO**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN**

|                |                      |   |            |
|----------------|----------------------|---|------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION    | % | <b>100</b> |
|                | 1.2.- OBRA EXTERIOR  | % | _____      |
|                | 1.3.- REP. GENERALES | % | _____      |
| 2.- MOBILIARIO |                      | % | _____      |
| 3.- EQUIPO     |                      | % | _____      |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.  
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

---

FIRMA:

---

NOMBRE: **DIRECCION GENERAL**

---

**LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

---

CARGO :  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

S. E. P. E.

RECIBE POR LA ESCUELA TELESECUNDARIA:

**TLAHUEXOLOTZIN**

CLAVE: 29ETV0035F

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

---

FIRMA :

---

NOMBRE: **MAESTRO BENJAMIN AGUILAR CAMARILLO**

---

CARGO :  
**DIRECTOR DEL TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN.**

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN

CLAVE: 29ETV0035P

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

CONTRATO N°. BAPGO-29-045-2022

IMPORTE: \$67,202.12

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO BENJAMIN AGUILAR CAMARILLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22 DE DICIEMBRE DE 2022

| N°   | CONCEPTO                      | EVALUACIÓN<br>(DE 6 A 10) | ESTADO |      | PRESENTA DEFICIENCIAS<br>DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
|      |                               |                           | BUENO  | MALO |                                    |
| 1.-  | APLANADOS                     |                           | X      |      |                                    |
| 2.-  | PINTURA VINILICA              |                           | X      |      |                                    |
| 3.-  | PINTURA ESMALTE               |                           |        |      |                                    |
| 4.-  | PISO (CERAMICO)               |                           |        |      |                                    |
| 5.-  | PLAFONES                      |                           |        |      |                                    |
| 6.-  | IMPERMEABILIZACION            |                           |        |      |                                    |
| 7.-  | CANCELERIA                    |                           | X      |      |                                    |
| 8.-  | PUERTA (S)                    |                           |        |      |                                    |
| 9.-  | CERRADURAS                    |                           | X      |      |                                    |
| 10.- | HERRERIA                      |                           | X      |      |                                    |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles)         |                           |        |      |                                    |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA         |                           |        |      |                                    |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS            |                           |        |      |                                    |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)   |                           |        |      |                                    |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) |                           |        |      |                                    |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA        |                           |        |      |                                    |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA         |                           | X      |      |                                    |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT.          |                           |        |      |                                    |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS        |                           |        |      |                                    |
| 20.- | INSTALACION DE GAS            |                           |        |      |                                    |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES             |                           |        |      |                                    |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR          |                           |        |      |                                    |
| 23.- | CISTERNA                      |                           |        |      |                                    |
| 24.- | CERCADO Y PORTON              |                           |        |      |                                    |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA                |                           |        |      |                                    |

**S. E. P. E.**

ESCUELA TELESECUNDARIA  
TLAHUEXOLOTZIN  
CLAVE: 29ETV0035P  
ZUMPANGO, TLANGATEPEC





# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN  
 CCT: 29ETV0035P  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA  
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-045-2022  
 IMPORTE: \$64,981.91

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron

| N°   | CONCEPTO   | EVALUACION<br>(DE 1 A 10) | ESTADO |      | COMENTARIOS |
|------|--|---------------------------|--------|------|-------------|
|      |  |                           | BUENO  | MALO |             |
| 1.-  | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)  | 10                        | X      |      |             |
| 2.-  | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)   |                           |        |      |             |
| 3.-  | PISO (CERAMICO)  |                           |        |      |             |
|      | IMPERMEABILIZACIÓN   |                           |        |      |             |
| 5.-  | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)  |                           |        |      |             |
| 6.-  | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)                                   |                           |        |      |             |
| 7.-  | INSTALACION HIDRAULICA   |                           |        |      |             |
| 8.-  | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | 10                        | X      |      |             |
| 9.-  | INSTALACION DE GAS   |                           |        |      |             |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES  |                           |        |      |             |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)                                       |                           |        |      |             |
| 12.- | CISTERNA   |                           |        |      |             |
| 13.- | CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.                                       |                           |        |      |             |
| 14.- | BOMBAS DE AGUA   |                           |        |      |             |

  
 JESUS CARRO RODRÍGUEZ  
 ENCUESTADOR

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO  
 TLAHUEXOLOTZIN  
 CLAVE: 29ETV0035P  
 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA