



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA 14 DOMINGO ARENAS	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-046-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA 14 DOMINGO ARENAS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0012S		
LOCALIDAD:	TETLA	FECHA INICIACION:	08 de agosto de 2022	FECHA TERMINACIÓN:	4 de septiembre de 2022
MUNICIPIO:	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	FECHA INICIO REAL:	08 de agosto de 2022	FECHA TERMINO REAL:	19 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE TETLA, MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CALE EDUCATIVOS: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ _____ \$171,575.29
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M2	OTROS: \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ _____ \$171,575.29

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

#### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-046-2022  
TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD .

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRO JUAN SANTA CRUZ RENDON**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**SECUNDARIA TECNICA 14 DOMINGO ARENAS**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% 100

2.- MOBILIARIO

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

3.- EQUIPO

1.3.- REP. GENERALES

%

%

%

%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

 **ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**DIRECCIÓN GENERAL**

FIRMA :

NOMBRE :

**LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

**MAESTRO JUAN SANTA CRUZ RENDON**

CARGO :

**DIRECTOR DEL SECUNDARIA TECNICA 14 DOMINGO  
ARENAS .**



# ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA  
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

SECUNDARIA TECNICA 14 DOMINGO ARENAS

CCT:

29DST0012S

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA  
ELECTRICA ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION

No. DE CONTRATO:

BAPGO-29-046-2022

IMPORTE:

\$165,562.60

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3-	PISO (CERAMICO)				
4-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC )				
7-	INSTALACION HIDRAULICA				
8-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9-	INSTALACION DE GAS				
10-	PLAZA Y ANDADORES				
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12-	CISTERNA				
13-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14-	BOMBAS DE AGUA				

JESÚS CARRO RODRÍGUEZ  
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA 14 DOMINGO ARENAS

CLAVE: 29DST0012S

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION

CONTRATO N°: BAPGO-29-046-2022

IMPORTE: \$171,575.29

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO JUAN SANTA CRUZ RENDON

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPÉRMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA	10	/		
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS	10	/		
10.-	HERRERIA	10	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.  
C.O.S. SEC. TEC. No. 14

*[Handwritten signature]*  
M<sup>re</sup>