

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	<b>CONTRATISTA : AIDA HERNÁNDEZ CERVANTES</b>
OBRA :	<b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b>	
UBICACION :	<b>SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.</b>	
CONTRATO No.:	<b>BAPGO-29-048-2022</b>	REG. FED. CAUS: HECA570202RS7
INICIACION PROGRAMADA:	<b>08 DE AGOSTO DE 2022</b>	<b>PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES</b>
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>18 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA</b>
FECHA INICIO REAL:	<b>08 DE AGOSTO DE 2022</b>	<b>EDUCATIVA BÁSICA 2022</b>
FECHA TERMINO REAL:	<b>18 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<b>0 DÍAS NATURALES</b>	IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<b>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</b>	IMPORTE ANTICIPO : \$ 52,703.69
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<b>3560-14583-5</b>	\$52,703.69
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>3560-14584-6</b>	\$17,567.90

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "D, F Y H" Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$182,325.55	\$182,325.55
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	08/08/2022 AL 08/09/2022	\$117,770.07	\$117,770.07
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	09/09/2022 AL 18/09/2022	\$64,555.48	\$64,555.48
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$182,325.55	\$182,325.55
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$182,325.55	\$182,325.55

**R E C I B E :**

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**DIRECCION GENERAL****DIRECTOR GENERAL DE ITIFE****E N T R E G A :**

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

**AIDA HERNANDEZ CERVANTES****C. AIDA HERNÁNDEZ CERVANTES****REPRESENTANTE LEGAL**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-048-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0042A		
LOCALIDAD:	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	FECHA INICIACION:	08 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	TZOMPANTEPEC	FECHA INICIO REAL:	08 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA						
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE	
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOCALES EDUCATIVOS:	<b>REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "D, F Y H" Y OBRA EXTERIOR</b>						
OBRA EXTERIOR:							
TIPO DE ESTRUCTURA:	<b>REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "D, F Y H" Y OBRA EXTERIOR</b>						

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ _____ \$182,325.55
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS : <b>465.10</b> M2	OTROS : \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ _____ \$182,325.55

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA 
 DRENAJE 
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-048-2022  
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA NATALI INFANTE MONTIEL**  
**PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETE A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE  
**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

RECIBE POR LA ESCUELA: U. S. E. T.  
Dirección Esc. Prim.  
SOR JUANA INES  
DE LA CRUZ  
Clave: 29DPR0012A  
Ahuashuatepec, Tlax.

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE:

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

**PROFESORA NATALI INFANTE MONTIEL**

CARGO :

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**DIRECTORA DE LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.**

**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ

CLAVE: 29DPR0042A

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "D, F Y H" Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAPGO-29-048-2022

IMPORTE: \$182,325.55

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA NATALI INFANTE MONTIEL

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 03 DE OCTUBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	/		
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



U. S. E. T.  
 Dirección Esc. Prim.  
 SOR JUANA INES  
 DE LA CRUZ  
 Clave: 29DPR0042A  
 Tlaxtepec, Tlax.

*[Handwritten Signature]*

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ  
 CCI: 29DPR0042A  
 FECHA DE EVALUACION: 03 DE OCTUBRE DE 2022  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: Amauri Pérez Aguila  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "D, F Y H" Y OBRA EXTERIOR  
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-048-2022  
 IMPORTE: \$182,325.55

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	/		
2.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	/		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACIÓN ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	/		
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CÉRCA, BARDA PERIMETRAL, PUÉRTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

  
 AMAURI PÉREZ AGUILA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO