

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ANGEL GENARO FLORES OLAYO HERNÁNDEZ
OBRA :	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO		
UBICACION :	ZUMPANGO, ATLANGATEPEC .		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-049-2022	REG. FED. CAUS:	GCC210906FTA
INICIACION PROGRAMADA:	08 de agosto de 2022	PROGRAMA:	RAMO33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	4 de septiembre de 2022		
FECHA INICIO REAL:	08 de agosto de 2022		
FECHA TERMINO REAL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	0	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0		\$0.00




EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

ADAPTACION Y CONEXIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

EL ITIFE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$75,787.82	\$75,787.82
MONTO DE AMPLIACION		\$4,003.05	\$4,003.05
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	08/08/2022 AL 04/09/2022	\$79,673.87	\$79,673.87
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$79,673.87	\$79,673.87
CARGOS AL CONTRATISTA		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$117.00	\$117.00
SUMAS IGUALES.		\$79,790.87	\$79,790.87

RECIBE:	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL	ENTREGA:	
FIRMA		FIRMA:	
NOMBRE:	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	NOMBRE Y CARGO:	ANGEL GENARO FLORES OLAYO HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-049-2022
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MA. DEL CARMEN MENESES RODRIGUEZ
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

- 1.- OBRA CIVIL
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

% 100
%
%
%
%
%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



Esc. Prim. Miguel Hidalgo
Clave: 29EPR0062N
Zona: 13 Sector: 03
Zumpango Tlax.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

MA. DEL CARMEN MENESES RODRIGUEZ

CARGO :

DIRECTORA DEL PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

S.E.P.E.



Esc. Prim. Miguel Hidalgo
Clave: 29EPR0062N
Zona: 13 Sector: 03
Zumpango, Tlax.

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

CLAVE:

29EPR0062N

DESCRIPCIÓN:

ADAPTACION Y CONEXION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

CONTRATO N°:

BAPGO-29-049-2022

IMPORTE:

\$79,673.87

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

MA. DEL CARMEN MENESES RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1 -	APLANADOS	9			
2 -	PINTURA VINILICA	10			
3 -	PINTURA ESMALTE				
4 -	PISO (CERAMICO)				
5 -	PLAFONES				
6 -	IMPERMEABILIZACION				
7 -	CANCELERIA	8			
8 -	PUERTA (S)				
9 -	CERRADURAS				
10 -	HERRERIA				
11 -	CARPINTERIA (Muebles)				
12 -	INSTALACION SANITARIA				
13 -	MUEBLES SANITARIOS				
14 -	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15 -	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16 -	INSTALACION HIDRAULICA				
17 -	INSTALACION ELECTRICA	9			
18 -	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19 -	APAGADORES Y CONTACTOS				
20 -	INSTALACION DE GAS				
21 -	PLAZA Y ANDADORES				
22 -	ILUMINACION EXTERIOR				
23 -	CISTERNA				
24 -	CERCADO Y PORTON				
25 -	BOMBAS DE AGUA				



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

CCT:

29EPR0062N

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

ADAPTACION Y CONEXION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE
ACOMETIDA ELECTRICA

No. DE CONTRATO:

BAPGO-29-049-2022

IMPORTE:

\$75,787.82

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACIÓN				
5-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	8			
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7-	INSTALACION HIDRAULICA				
8-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	8			
9-	INSTALACION DE GAS				
10-	PLAZA Y ANDADORES				
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12-	CISTERNA				
13-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14-	BOMBAS DE AGUA				

JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
ENCUESTADOR

S.E.P.E. Ma Carmen Meneses Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO



Esc. Prim Miguel Hidalgo
Clave 29EPR0062N
Zona: 13 Sector: 03