

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V.

OBRA : JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA

UBICACION : COLONIA CUAUHTEMOC, HUAMANTLA.

CONTRATO No.: BAPGO-29-052-2022 REG. FED. CAUS: CTA171116772

INICIACION PROGRAMADA: 08 DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES

TERMINACION PROGRAMADA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA

FECHA INICIO REAL: 08 DE AGOSTO DE 2022 EDUCATIVA BÁSICA 2022

FECHA TERMINO REAL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_

COMPañIA AFIANZADORA: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0 IMPORTE SANCIÓN \$

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3660-03091-6 IMPORTE ANTICIPO : \$

\$0.00

\$3,777.25

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$37,772.52	\$37,772.52
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	08/08/2022 AL 04/09/2022	\$32,726.43	\$32,726.43
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$32,726.43	\$32,726.43
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$5,046.09	\$5,046.09
SUMAS IGUALES.		\$37,772.52	\$37,772.52

**RECIBE:****ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**DIRECCIÓN GENERAL**

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.

**ENTREGA:**

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO: \_\_\_\_\_

CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE  
C.V.ING. TANIA DIAZ FLORESREPRESENTANTE LEGAL



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-052-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0053P		
LOCALIDAD:	COLONIA CUAUHEMOC	FECHA INICIACION:	08 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	08 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	X	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACIÓN	<input type="checkbox"/>					
MINIACIÓN	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:			
EDIFICIOS: 2.20 M2	CONSTRUCCION	\$		\$32,726.43
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$		
OTROS: M2	OTROS:	\$		
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$		\$32,726.43

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-052-2022  
COLONIA CUAUHEMOC, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA

**PROFA. HAYDEÉ SALDAÑA GALICIA**

**JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

100

1.3.- REP. GENERALES

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RMA :

NOMBRE :

**DIRECCIÓN GENERAL**

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

PROFA. HAYDEÉ SALDAÑA GALICIA

CARGO :

**DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA.**



JARDIN DE NIÑOS  
"JUSTO SIERRA"  
CLAVE 29EJN0053P  
COL. CUAUHEMOC  
LA TLAXCALA



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA

CLAVE:

29EJN0053P

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA

CONTRATO N°:

BAPGO-29-052-2022

IMPORTE:

\$32,726.43

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

PROFA. HAYDEÉ SALDAÑA GALICIA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

S.E.P.E.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
JARDIN DE NIÑOS  
"JUSTO SIERRA"  
CLAVE 29EJN0053P  
COL. CUAUH  
HUAMANTLA

*[Handwritten signature]*

### EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA
CCT:	29EJN0053P
FECHA DE EVALUACION:	_____
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	_____
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA
No. DE CONTRATO:	BAPGO-29-052-2022
IMPORTE:	\$32,726.43

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	8	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

\_\_\_\_\_  
 Alejandra Flores Gallegos  
 ENCUESTADOR

\_\_\_\_\_  
 Laura Graciela Vaizgoce Varela  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO