

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA: JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS
 UBICACION: SANTA CRUZ AQUIAHUAC, SANTA ISABEL TETLATLAHUCA.

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR Y
 COMERCIAL QUATTRO S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: BAPGO-29-051-2022
 INICIACION PROGRAMADA: 08 DE AGOSTO DE 2022
 TERMINACION PROGRAMADA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 FECHA INICIO REAL: 08 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA TERMINO REAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

REG FED. CAUS: GCC210906FTA
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
 MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
 EDUCATIVA BASICA 2022.

IMPORTE SANCIÓN \$ 232.46

IMPORTE ANTICIPO: \$ _____

COMPañIA AFIANZADORA: _____

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: _____

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: _____

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

EL I.T.I.F.E RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|--|--------------------------|-------------|-------------|
| MONTO CONTRATO | | \$51,299.83 | \$51,299.83 |
| MONTO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION | | \$2,085.26 | \$2,085.26 |
| MONTO TOTAL | | \$53,385.09 | \$53,385.09 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO | 08/08/2022 AL 15/12/2022 | \$53,385.09 | \$53,385.09 |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | \$53,385.09 | \$53,385.09 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | | \$232.46 | \$232.46 |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SUMAS IGUALES. | | \$53,385.09 | \$53,385.09 |

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECEPCION GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

GRUPO CONSTRUCTOR Y
 COMERCIAL QUATTRO S.A. DE C.V.

ANGEL GENARO FLORES OLAYO
 HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-051-2022
SANTA CRUZ AQUIAHUAC, SANTA ISABEL TETLATLAHUCA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:
MARIA ALEJANDRINA CERON HERNANDEZ
JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS
QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL

- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

% 100
%
%
%
%
%

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

 **ITIFE**
ENTREGA POR EL ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MARIA ALEJANDRINA CERON HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTORA DE LA JARDIN DE NIÑOS ROSARIO
CASTELLANOS.



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICO TECNOLÓGICA



R.S.L.
ROSARIO
CASTELLANOS
29DJN0012G
ADUJAHUAC, TLAX.

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS

CLAVE: 29DJN0012G

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

CONTRATO N°: BAPGO-29-051-2022

IMPORTE: \$53,385.09

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MARIA ALEJANDRINA CERON HERNANDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE DICIEMBRE DE 2022

| N° | CONCEPTO | EVALUACION (DE 6 A 10) | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1- | APLANADOS | 10 | | | |
| 2- | PINTURA VINILICA | 10 | | | |
| 3- | PINTURA ESMALTE | | | | |
| 4- | PISO (CERAMICO) | | | | |
| 5- | PLAFONES | | | | |
| 6- | IMPERMEABILIZACION | | | | |
| - | CANCELERIA | | | | |
| 8- | PUERTA (S) | | | | |
| 9- | CERRADURAS | 9 | | | |
| 10- | HERRERIA | 10 | | | |
| 11- | CARPINTERIA (Muebles) | | | | |
| 12- | INSTALACION SANITARIA | | | | |
| 13- | MUEBLES SANITARIOS | | | | |
| 14- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | | | | |
| 15- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | | | | |
| 16- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 17- | INSTALACION ELECTRICA | 9 | | | |
| 18- | LAMPARAS INT. Y EXT. | | | | |
| 19- | APAGADORES Y CONTACTOS | | | | |
| 20- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 21- | PLAZA Y ANDADORES | | | | |
| - | ILUMINACION EXTERIOR | | | | |
| 23- | CISTERNA | | | | |
| 24- | CERCADO Y PORTON | | | | |
| 25- | BOMBAS DE AGUA | | | | |



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS

CCT: GCC210906FTA

FECHA DE EVALUACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

NO DE CONTRATO: BAPGO-29-050-2022

IMPORTE: \$ 53,385.09

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

| Nº | CONCEPTO | EVALUACION (DE 1 A 10) | ESTADO | | COMENTARIOS |
|------|--|---------------------------|--------|------|-------------|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON) | 10 | | | |
| 2.- | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES) | | | | |
| | PISO (CERAMICO) | | | | |
| 4.- | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | |
| 5.- | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS) | 10 | | | |
| 6.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC) | | | | |
| 7.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 8.- | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | 9 | | | |
| 9.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES | | | | |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE) | | | | |
| 12.- | CISTERNA | | | | |
| 13.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR



Maria Alejandra Caron Hernandez
ENCUESTADO