



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

036

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GUCOES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON		
UBICACION :	SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-073-2022	REG. FED. CAUS:	GCO0906232W8
INICIACION PROGRAMADA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 83,191.37
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	161080045222517		\$83,191.37
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	161080045222518		\$27,730.45

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO B, C Y F SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$294,960.00	\$294,960.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	26/09/2022 AL 17/10/2022	\$211,003.40	\$211,003.40
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	18/10/2022 AL 24/10/2022	\$57,449.41	\$57,449.41
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	25/10/2022 AL 04/11/2022	\$26,507.19	\$26,507.19
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$294,960.00	\$294,960.00
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$294,960.00	\$294,960.00

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

RECIBE:	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL	ENTREGA:	 GUCOES CONSTRUCCIONES
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	GUCOES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	C. FELIPE EDUARDO ARANCIBIA SANDOVAL REPRESENTANTE LEGAL

GUCOES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Indiana 260 Desp. 206, Col. Nápoles
Ciudad de México, C.P. 03810
R.F.C. GCO 090623 2W8



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-073-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0117K		
LOCALIDAD:	SAN MARCOS CONTLA	FECHA INICIACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CONTLA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO B, C Y F SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

EDIFICIO B, C Y F SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

"Operado con fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2022

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	360.47	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	294,960.00
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	5294,960.00

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

038

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-073-2022

SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOTÉNCATL.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CUATIANQUIZ FENÁNDEZ
JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ



U. S. E. T. FIRMA :

JARDIN DE NIÑOS
"CRISTOBAL COLON"

CLAVE:29DJN0117Y
San Marcos Contla, Tlax

NOMBRE:

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CUATIANQUIZ FENÁNDEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON.

Operado con fondos de
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA** 039
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON

CLAVE: 29DJN0117K

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO B, C Y F SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

CONTRATO N°. BAPGO-29-073-2022

IMPORTE: \$294,960.00

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CUATIANQUIZ FENÁNDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	8			
3.-	PINTURA ESMALTE	8			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	8			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operado con recursos de Apoyos Federales
Múltiples Ramo 33: Apoyos Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022



U. S. E. T.
JARDÍN DE NIÑOS
"CRISTOBAL COLON"
CLAVE: 29DJN0117K
San Marcos Contla, Tlax.

María de los Angeles Cuatianquiz Fernández

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

040

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON

CCT: 29DJN0117K

FECHA DE EVALUACION: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Magdalena Macías Macías DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO B, C Y F SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-073-2022

IMPORTE: \$294,960.00

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE	8			
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operado con FORTU de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022


JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
ENCUESTADOR


Magdalena Macías Macías
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO