

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

045

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ARQ.CESAR HERNANDEZ TEPEPA
OBRA :	SECUNDARIA TECNICA NO. 37		
UBICACION :	SANTA URSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMECAN.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-075-2022	REG. FED. CAUS:	HETC771220JM1
INICIACION PROGRAMADA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	BERKLEY MEXICO FIANZAS	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 106,049.27
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0564-0121612		\$106,049.27
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0121613		\$35,349.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION DE EDIFICIO "I" Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$369,834.91	\$369,834.91
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	26/09/2022 AL 25/10/2022	\$304,408.16	\$304,408.16
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	26/10/2021 AL 20/11/2022	\$65,426.75	\$65,426.75
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$369,834.91	\$369,834.91
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$369,834.91	\$369,834.91

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022

R E C I B E :

**ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FIRMA:

DIRECCION GENERAL

NOMBRE:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

ARQ.CESAR HERNANDEZ TEPEPA

NOMBRE Y CARGO:

C. CESAR HERNANDEZ TEPEPA

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA NO. 37	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-075-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NO. 37	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0037A		
LOCALIDAD:	SANTA URSULA ZIMATEPEC	FECHA INICIACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	YAUHQUEMECAN	FECHA INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA ZIMATEPEC, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION DE EDIFICIO "I" Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REHABILITACION DE EDIFICIO "I" Y OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

Operado con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
 2022

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	48.00	M2	CONSTRUCCION	\$	\$369,834.91
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$369,834.91

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A
 D R E N A J E
 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

047

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-075-2022
SANTA URSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMECAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESOR ALEJANDRO SANTACRUZ CAMPOS
SECUNDARIA TECNICA NO. 37

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

U.S.E.T. NOMBRE:

ESC SEC. TEC. No. 37 PROFESOR ALEJANDRO SANTACRUZ CAMPOS

REPÚBLICA DE TLAXCALLAN

29DST0037 CARGO :

ZIMATEPEC TLAX

DIRECTOR DEL SECUNDARIA TECNICA NO. 37.

*"Operado con fondos de Operaciones
Múltiples Ramas 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"*
2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

048

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NO. 37

CLAVE: 29DST0037A

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIO "I" Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. BAPGO-29-075-2022

IMPORTE: \$369,834.91

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR ALEJANDRO SANTACRUZ CAMPOS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	/			
2.-	PINTURA VINILICA	/			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	/			
5.-	PLAFONES	/			
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA	/			
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	/			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	/			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	/			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	/			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	/			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	/			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	/			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	/			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

*"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica"*
2022



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 37
REPÚBLICA DE TLAXCALLAN
29DST0037A
ZIMATÉPEC, TLAX.

PROFESOR ALEJANDRO SANTACRUZ CAMPOS
DIRECTOR DEL SECUNDARIA TECNICA NO. 37.


**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NO. 37
 CCI: 29DST0037A
 FECHA DE EVALUACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: HUGO AZTATZI CARRETO
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO "I" Y OBRA EXTERIOR
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-075-2022
 IMPORTE: \$369,834.91

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	✓			<i>Operado con Fondo de Apoyativos- Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica</i> 2022
2.-	PINTURA ESMALTE				
3.-	PISO (CERAMICO)	✓			
	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	✓			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	✓			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	✓			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	✓			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


 HUGO AZTATZI CARRETO
 ENCUESTADOR


 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO