



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	<u>TLAXCALA</u>	CONTRATISTA :	<u>INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.</u>
OBRA :	<u>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</u>		
UBICACION :	<u>HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA.</u>		
CONTRATO No.:	<u>BAPGO-29-079-2022</u>	REG. FED. CAUS:	<u>IIM030113NG2</u>
INICIACION PROGRAMADA:	<u>26 DE SEPTIEMBRE DE 2022</u>	PROGRAMA:	<u>RAMO 33,FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INDRAESTRUCTURA EDICATIVA BÁSICA 2022</u>
TERMINACION PROGRAMADA:	<u>23 DE OCTUBRE DE 2022</u>		
FECHA INICIO REAL:	<u>26 DE SEPTIEMBRE DE 2022</u>		
FECHA TERMINO REAL:	<u>23 DE OCTUBRE DE 2022</u>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	_____	IMPORTE SANCIÓN	\$ _____
COMPAÑIA AFIANZADORA:	_____	IMPORTE ANTICIPO :	\$ _____
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	_____		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	_____		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

DESMONTAR CUBIERTA EN TECHUMBRE EXISTE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE NCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$71,353.53	\$71,353.53
AUMENTO DE MONTO			
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	26/09/2022 AL 23/10/2022	\$71,353.53	\$71,353.53
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$71,353.53	\$71,353.53
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$71,353.53	\$71,353.53



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

DIRECCION GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA

ENTR DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FIRMA:

R.F.C. IIM030113NG2

EMPRESA:

INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO:

ineimex2003@gmsi

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-079-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR00886X		
LOCALIDAD:	HERMENEGILDO GALEANA	FECHA INICIACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	23 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	23 DE OCTUBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33.FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INDRAESTRUCTURA EDICATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>				
TERMINACION				<input checked="" type="checkbox"/>	
EQUIPO Y MOBILIARIO					
LOCALES EDUCATIVOS:	DESMONTAR CUBIERTA EN TECHUMBRE EXISTE				
OBRA EXTERIOR:					
TIPO DE ESTRUCTURA:					

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$ 71,353.53
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :	M2	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 71,353.53

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES. EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-079-2022
HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. CARLOS GUARNEROS PÉREZ.
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% <u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	% _____
2.- MOBILIARIO		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA



NOMBRE:

**ESC. PRIMARIA
PROF. CARLOS GUARNEROS PÉREZ.**

CARGO:


**VENUSTIANO CARRANZA
CLAVE: ZSEPR0086X
COL. H. GALEANA
DIRECTOR DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.**

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA
CLAVE: 29EPR00886X
DESCRIPCIÓN: DESMONTAR CUBIERTA EN TECHUMBRE EX STE
CONTRATO N°: BAPGO-29-079-2022
IMPORTE: \$71,353.53
NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROF. CARLOS GUARNEROS PÉREZ.
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	11			
2.-	PINTURA VINILICA	11			
3.-	PINTURA ESMALTE	11			
4.-	PISO (CERAMICO)	11			
5.-	PLAFONES	11			
4.-	IMPERMEABILIZACION	11			
7.-	CANCELERIA	11			
8.-	PUERTA (S)	11			
9.-	CERRADURAS	11			
10.-	HERRERIA	11			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	11			
12.-	INSTALACION SANITARIA	11			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	11			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	11			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	11			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	11			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	11			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	11			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	11			
20.-	INSTALACION DE GAS	11			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	11			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	11			
23.-	CISTERNA	11			
24.-	CERCADO Y PORTON	11			
25.-	BOMBAS DE AGUA	11			



ESC. PRIM. RUISE
 TLAXCALA
 VENUSTIANO CARRANZA
 CLAVE: 29EPR0086X
 COE. H. GALEANA
 MANTLA

Carlos Guarneros Pérez
 28/10/23

26 Techumbre

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA
 CCI: 29EPRO0886X
 FECHA DE EVALUACION:
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: DESMONTAR CUBIERTA EN TECHUMBRE EXISTE
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-079-2022
 IMPORTE: \$71,353.53

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10			
	PISO (CERAMICO)	10			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS	10			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA	10			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10			
14.-	BOMBAS DE AGUA	10			

15. Techumbre

ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO