



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
 OBRA: **CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1**
 UBICACION: **ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOTÉNCATL**
 CONTRATO No.: **BAPGO-29-080-2022**
 INICIACION PROGRAMADA: **26/SEP/2022**
 TERMINACION PROGRAMADA: **18/DIC/2022**
 FECHA INICIO REAL: **26/SEP/2022**
 FECHA TERMINO REAL: **18/DIC/2022**
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0**
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS DE MEXICO S. A. DE C. V.**
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **----**
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-0564-0123385**

CONTRATISTA: **HÉCTOR TLÁLOC DÍAZ CASTREJÓN,**
 REG. FED. CAUS: **DICH6407142G6**
 PROGRAMA: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022**

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
		\$0.00
		\$10,882.43

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 05 DE ENERO 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS INFANTIL EN AULA EXISTENTE.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$108,824.25	\$108,824.25
ESTIMACION 1	17/10/2022	\$91,962.28	
ESTIMACION 2 FINIQUITO	18/12/2022	\$16,861.97	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$108,824.25	\$108,824.25
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$108,824.25	\$108,824.25

RECIBE:
 FIRMA: _____
 NOMBRE: **LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**
 CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.**

ENTREGA:
 FIRMA: _____
 EMPRESA: _____
 NOMBRE Y CARGO: **C. HÉCTOR TLÁLOC DÍAZ CASTREJÓN REPRESENTANTE LEGAL**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBPA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1	NUM. DE OBRA	PGO-108-2022
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI0002N
LOCALIDAD:	ACUITLAPILCO	FECHA INICIACION:	26/SEP/2022
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	26/SEP/2022
		FECHA TERMINACIÓN:	18/DIC/2022
		FECHA TERMINO REAL:	18/DIC/2022

EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, EL DIA 05 DE ENERO 2023 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO: LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PPROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
				1

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS INFANTIL EN AULA EXISTENTE.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO, SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS	6.00	M2	EDIFICIOS:	\$	\$108,824.25
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M	OTROS:	\$-	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$108,824.25

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFA. HERIBERTA SÁNCHEZ PÉREZ
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA : _____
 NOMBRE : **LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**
 CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : _____
 NOMBRE: **PROFA. HERIBERTA SÁNCHEZ PÉREZ**
 CARGO : **DIRECTORA**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1

CLAVE: 29DDI0002N

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS INFANTIL EN AULA EXISTENTE.

CONTRATO N°. BAPGO-29-080-2022

IMPORTE: \$108,824.25

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. HERIBERTA SÁNCHEZ PÉREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 05 DE ENERO 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1-	APLANADOS	8			
2-	PINTURA VINILICA	7			
3-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4-	PISO LOSETA	8			
5-	PLAFONES	N/A			
6-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7-	CANCELERIA	N/A			
8-	PUERTA (5)	N/A			
	CERRADURAS	N/A			
10-	HERPERIA	N/A			
11-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12-	INSTALACION SANITARIA	8			
13-	MUEBLES SANITARIOS	8			
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	8			
15-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	8			
16-	INSTALACION HIDRAULICA	8			
17-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23-	CISTERNA	N/A			
	CERCADO Y PORTON	N/A			
25-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



USET
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1
CALLE DE LOS PILONES, 20130



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 1
CLAVE:	29DDI0002N
FECHA DE LA EVALUACIÓN:	05 DE ENERO 2023
NOMBRE DEL ECUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS INFANTIL EN AULA EXISTENTE.
CONTRATO N°.	BAPGO-29-080-2022
IMPORTE:	\$108,824.25

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	8			
2.-	PINTURA ESMALTE (FUERTAS Y PROTECCIONES)	N/A			
3.-	PISO (CERAMICO)	8			
	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	8			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	8			
8.-	INSTALACIÓN ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
ENCUESTADOR

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM 1
05 DE ENERO 2023
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO