

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5

UBICACION : HUAMANTLA, HUAMANTLA.

CONTRATO No.: BAPGO-29-082-2022

INICIACION PROGRAMADA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TERMINACION PROGRAMADA: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA INICIO REAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA TERMINO REAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: Berkley México Fianzas México, S.A. de C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0564-0123391

CONTRATISTA : **HECTOR TLALOC DÍAZ CASTREJÓN**

REG. FED. CAUS: MPJ181031FA1

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
MÚLTIPLES, COMPONENTE II INDRAESTRUCTURA
EDICATIVA BÁSICA 2022

IMPORTE SANCIÓN	\$	
IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
		\$0.00
		\$11,036.48

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 06 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO INFANTIL EN AULA EXISTENTE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$110,364.81	\$110,364.81
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	26/09/2022 AL 08/11/2022	\$67,781.51	\$67,781.51
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	09/11/2022 AL 18/12/2022 #	\$42,583.30	\$42,583.30
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$110,364.81	\$110,364.81
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$110,364.81	\$110,364.81

RECIIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**DIRECCIÓN GENERAL**

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

HECTOR TLALOC DÍAZ CASTREJÓN

C. HECTOR TLALOC DÍAZ CASTREJÓN

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-082-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI0005K		
LOCALIDAD:	HUAMANTLA	FECHA INICIACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 06 DE ENERO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33.FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INDRAESTRUCTURA EDICATIVA BÁSICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
A	L	T	A	L	
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR	
<input checked="" type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO INFANTIL EN AULA EXISTENTE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	\$110,364.81
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$110,364.81

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-082-2022
HUAMANTLA, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. ELIZABETH BLANCO JIMENEZ
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ



PROFA. ELIZABETH BLANCO JIMENEZ

CARGO :

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

DIRECTORA DE LA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5.



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5

CLAVE: 29DDI0005K

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO INFANTIL EN AULA EXISTENTE

CONTRATO N°. BAPGO-29-082-2022

IMPORTE: \$110,364.81

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFA. ELIZABETH BLANCO JIMENEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 06 DE ENERO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Profa. Elizabeth Blanco Jimenez
 Lic. ELIZABETH BLANCO J.
 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 5
 CLAVE: 29DDI0005K
 HUIZILAPAMANGA, TLAHUACALPAN, TLAHUACALPAN, TLAHUACALPAN, TLAHUACALPAN

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**NEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.5

CCI: 29DDI0005K

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO INFANTIL EN AULA EXISTENTE

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-082-2022

IMPORTE: \$110,364.81

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	N/A			
3.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	X		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	X		
8.-	INSTALACIÓN ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
ENCUESTADOR



NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO